

内野地区の既存公共施設の現状について

配布資料2-1

		西出張所	西出張所分庁舎	西地区公民館
1 施設面	(1) 耐震関係	【耐震診断結果】 ・耐震補強が必要(A判定) 【補強する場合の方法(例)】 ・鉄骨枠付ブレースによる補強等	【耐震診断結果】 ・耐震補強が必要(B判定) 【補強する場合の方法(例)】 ・鉄筋コンクリート造部分：柱と壁の間にスリット設置,柱の繊維補強等 ・鉄骨造部分：鉄骨補強,ブレース改修等	【耐震診断結果】 ・耐震補強が必要(B判定) 【補強する場合の方法(例)】 ・壁と柱の間にスリット設置等
	(2) 老朽化	・築後43年経過 ・設備,機械を中心に老朽化	・築後44年経過 ・設備,機械を中心に老朽化	・築後32年経過 ・設備,機械を中心に老朽化
2 機能面	(1) 利用状況	【西出張所】 ・諸証明発行,各種届出等の業務で年間31,134件利用 【西部地域下水道事務所】 ・下水道設置・管理,雨水対策等の業務実施	【西地域保健福祉センター】 ・保健福祉にかかる各種申請,相談の窓口 ・家庭訪問・健診・保健指導や企画事業の実施などの業務を実施 年間 健診 8,774人 相談 2,507人 自主事業1,253人 利用 【内野ひまわりクラブ】 ・111名の児童が利用 【内野コミュニティ協議会】 ・協議会の事務室として利用 【その他】 ・大会議室等の利用	【西地区公民館】 ・年間利用者 44,915人 ・件数 3,198件 ・利用団体数 定期利用 81団体 不定期利用 54団体 【内野図書館】 ・貸出数 148,913冊
	(2) 使い勝手	【施設全体】 ・夜間入口が建物裏手で分かりにくい。 ・エレベーターがない。 ・配管がむき出し。 ・駐車場が狭い。 【西出張所】 ・事務所内に会議室がない ・書類の記載場所・待合スペースが小さく,中心部にあり,係からの呼び出しが不便。 ・相談のスペースがない。 ・自治会等への貸出品の保管スペースが足りない。 【西部地域下水道事務所】 ・非常時に電力の供給源がない。	【施設全体】 ・エレベーターがない。 ・トイレの使い勝手が悪い。(乳児用ベットがない等。) ・駐車場の台数が少ない。 【西地域保健福祉センター】 ・健診室を受付,待合スペース等にも使っており狭く暗い。 ・指導室がない。 ・相談室が1室しかなく,会議スペースとしても狭い。 ・調理室がなく,食事の指導等ができない。 【内野ひまわりクラブ】 ・手狭 ・一旦外に出なければトイレ,2階に行けない。 【その他】 ・多目的ホールの中に柱があり,利用しにくく,音が反響して聞き取りにくい。 ・机,椅子が老朽化。	【施設全体】 ・トイレが一部和式。 ・駐車場の使い勝手が悪い。(軽自動車しか置けない場所が多い。通路が狭い。台数が少ない。後ろの市道はすれ違えない。) 【西地区公民館】 ・施設が手狭(利用者の待合スペースがない,収納場所が少ない等) ・施設外への音漏れ ・椅子が古い。(順次入替中) 【内野図書館】 ・全体的に手狭(蔵書が多い,通路幅が狭い,事務スペースが狭い等) ・1階ロビーが学習スペース等に使われており,落ち着いて利用できない。