平成23年度　地下水水質測定結果

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	検査項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	有機ﾘﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ	ひ素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
																						環境基準		
							基準値(mg/l)	≦0.003(平成23年度まで≦0.01)	検出されないこと	検出されないこと	≦0.01(平成4年度まで≦0.1)	≦0.05	≦0.01(平成4年度まで≦0.05)	≦0.0005	検出されないこと	検出されないこと	≦0.02	≦0.002	≦0.002	≦0.004	≦0.1(平成21年度まで≦0.02)			≦0.04
15-207-0004	秋葉区	秋葉区北上	概況調査	38	2011/07/19	16.2		<0.0003	<0.1		<0.005	<0.04	* 0.018	<0.0005			<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.01	<0.002	<0.002	<0.004
15-348-0003	南区	南区味方	概況調査	4	2011/07/19	13.9		<0.0003	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.01	<0.002	<0.002	<0.004
15-201-0059	北区	北区島見町	概況調査	24	2011/07/19	15.7		<0.0003	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.01	<0.002	<0.002	<0.004
15-201-0073	中央区	中央区長潟	概況調査	5	2011/07/19	16		<0.0003	<0.1		<0.005	<0.04	* 0.038	<0.0005			<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.01	<0.002	<0.002	<0.004
15-341-0009	西蒲区	西蒲区岩室温泉	概況調査	30	2011/07/19	15.8		<0.0003	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.01	<0.002	<0.002	<0.004
15-201-0030	中央区	中央区女池西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	2.7	2011/08/08	15													<0.0002		<0.01	<0.002	<0.002	<0.004
15-201-0047	西区	西区赤塚	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2011/08/08	15.1																		
15-201-0057	西区	西区木場	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2011/08/08	14.9																		
15-201-0058	西区	西区小平方	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	16	2011/08/08	14.9																		
15-201-0068	西区	西区五十嵐3の町	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2011/08/08	14.8																		
15-201-0084	西区	西区内野西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	12.5	2011/08/08	16																		
15-346-0004	西蒲区	西蒲区矢島	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2011/08/08	15													<0.0002		<0.01	<0.002	<0.002	<0.004
15-207-0021	秋葉区	秋葉区北上	詳細調査		2012/01/23	14.5																		
15-207-0022	秋葉区	秋葉区北上	詳細調査		2012/01/23	14.8																		
15-207-0023	秋葉区	秋葉区北上	詳細調査	8	2012/01/23	14.8																		
15-207-0024	秋葉区	秋葉区北上	詳細調査	20	2012/01/23	14.8																		
15-207-0025	秋葉区	秋葉区北上	詳細調査		2012/01/23	14.6																		
15-207-0026	秋葉区	秋葉区北上	詳細調査		2012/01/23	13.8																		
15-207-0027	秋葉区	秋葉区北上	詳細調査		2012/01/23	15																		
15-201-0076	北区	北区島見町	詳細調査	14	2012/01/24	12.5																		
15-201-0107	北区	北区島見町	詳細調査		2012/01/24	12.1																		
15-201-0108	北区	北区島見町	詳細調査		2012/01/24	13.8																		
15-201-0109	北区	北区島見町	詳細調査	14	2012/01/24	13.5																		
15-201-0110	北区	北区島見町	詳細調査	20	2012/01/24	13.5																		
15-201-0111	北区	北区島見町	詳細調査		2012/01/24	13.1																		
15-201-0112	北区	北区島見町	詳細調査		2012/01/24	12.5																		

＊…環境基準値超過
＊＊…基準値設定または基準値改正により超過

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	項目																その他の項目	
							1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	pH	EC (mS/m)
							≦1	≦0.006	≦0.01 (平成26年度まで≦0.03)	≦0.01	≦0.002	≦0.006	≦0.003	≦0.02	≦0.01	≦0.01			≦10	≦0.8	≦1	≦0.05	(5.8～8.6)	―
15-207-0004	秋葉区	秋葉区北上	概況調査	38	2011/07/19	16.2	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001		<0.005	<0.005	<0.01	0.5	0.7	<0.005	7.3	96
15-348-0003	南区	南区味方	概況調査	4	2011/07/19	13.9	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001		<0.005	<0.005	<0.01	0.1	<0.1	<0.005	6.8	12
15-201-0059	北区	北区島見町	概況調査	24	2011/07/19	15.7	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001		5.8	<0.005	5.8	<0.1	<0.1	<0.005	6.7	22
15-201-0073	中央区	中央区長潟	概況調査	5	2011/07/19	16	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001		<0.005	<0.005	<0.01	0.1	0.3	<0.005	7.2	51
15-341-0009	西蒲区	西蒲区岩室温泉	概況調査	30	2011/07/19	15.8	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<0.005	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1	<0.005	6.8	30
15-201-0030	中央区	中央区女池西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	2.7	2011/08/08	15	<0.0005		<0.002	0.0007													6.8	34
15-201-0047	西区	西区赤塚	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2011/08/08	15.1											24	<0.005	＊ 24				6.8	42
15-201-0057	西区	西区木場	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2011/08/08	14.9															0.4		6.9	430
15-201-0058	西区	西区小平方	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	16	2011/08/08	14.9														＊ 1.4			8.5	65
15-201-0068	西区	西区五十嵐3の目	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2011/08/08	14.8											12	<0.005	＊ 12				6.6	51
15-201-0084	西区	西区内野西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	12.5	2011/08/08	16											5.5	<0.005	5.5				6.9	24
15-346-0004	西蒲区	西蒲区矢島	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2011/08/08	15	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.7	34
15-207-0021	秋葉区	秋葉区北上	詳細調査		2012/01/23	14.5														0.6	0.7		7.2	97
15-207-0022	秋葉区	秋葉区北上	詳細調査		2012/01/23	14.8														0.4	0.9		6.9	150
15-207-0023	秋葉区	秋葉区北上	詳細調査	8	2012/01/23	14.8														0.5	0.9		7.2	110
15-207-0024	秋葉区	秋葉区北上	詳細調査	20	2012/01/23	14.8														0.7	0.8		7.2	100
15-207-0025	秋葉区	秋葉区北上	詳細調査		2012/01/23	14.6														0.3	0.2		6.8	50
15-207-0026	秋葉区	秋葉区北上	詳細調査		2012/01/23	13.8														0.2	<0.1		6.7	24
15-207-0027	秋葉区	秋葉区北上	詳細調査		2012/01/23	15														0.7	0.7		7.5	100
15-201-0076	北区	北区島見町	詳細調査	14	2012/01/24	12.5											2.8	<0.005	2.8				6.5	23
15-201-0107	北区	北区島見町	詳細調査		2012/01/24	12.1											8.0	<0.005	8				6.7	28
15-201-0108	北区	北区島見町	詳細調査		2012/01/24	13.8											10	<0.005	10				6.6	31
15-201-0109	北区	北区島見町	詳細調査	14	2012/01/24	13.5											18	<0.005	＊ 18				6.7	38
15-201-0110	北区	北区島見町	詳細調査	20	2012/01/24	13.5											6.6	<0.005	6.6				6.7	22
15-201-0111	北区	北区島見町	詳細調査		2012/01/24	13.1											4.4	<0.005	4.4				6.9	27
15-201-0112	北区	北区島見町	詳細調査		2012/01/24	12.5											3.6	<0.005	3.6				6.9	18

平成22年度　地下水水質測定結果

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	検査項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	有機ﾘﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ	ひ素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
																						環境基準		
							基準値(mg/l)	≦0.003(平成23年度まで≦0.01)	検出されないこと	検出されないこと	≦0.01(平成4年度まで≦0.1)	≦0.05	≦0.01(平成4年度まで≦0.05)	≦0.0005	検出されないこと	検出されないこと	≦0.02	≦0.002	≦0.002	≦0.004	≦0.1(平成21年度まで≦0.02)			≦0.04
15-207-0009	秋葉区	秋葉区新津本町	概況調査	10	2010/07/13	15		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.01	<0.002	<0.002	<0.004
15-345-0005	西蒲区	西蒲区角田浜	概況調査		2010/07/13	15.5		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.01	<0.002	<0.002	<0.004
15-346-0009	西蒲区	西蒲区曽根	概況調査		2010/07/13	15		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	* 0.011	<0.0005			<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.01	<0.002	<0.002	<0.004
15-201-0063	西区	西区坂井東	概況調査	4	2010/07/13	16		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	* 0.038	<0.0005			<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.01	<0.002	<0.002	<0.004
15-201-0090	中央区	中央区古町通	概況調査		2010/07/13	15.2		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.01	<0.002	<0.002	<0.004
15-201-0030	中央区	中央区女池西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	2.7	2010/08/02	15.2													<0.0002		<0.01	<0.002	<0.002	<0.004
15-201-0047	西区	西区赤塚	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2010/08/02	15																		
15-201-0056	西区	西区木場	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2010/08/02	16.5																		
15-201-0058	西区	西区小平方	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	16	2010/08/02	14.5																		
15-201-0068	西区	西区五十嵐3の町	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2010/08/02	15																		
15-201-0084	西区	西区内野西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	12.5	2010/08/02	16																		
15-221-0009	北区	北区内島見	詳細調査		2010/08/10	14.3													<0.0002		<0.01	<0.002	<0.002	<0.004
15-221-0016	北区	北区内島見	詳細調査		2010/08/10	14.5													<0.0002		<0.01	<0.002	<0.002	<0.004
15-221-0008	北区	北区内島見	詳細調査	10	2010/08/10	13.4													<0.0002		<0.01	<0.002	<0.002	<0.004
15-221-0017	北区	北区内島見	詳細調査	15	2010/08/10	14.8													<0.0002		<0.01	<0.002	<0.002	<0.004
15-221-0018	北区	北区内島見	詳細調査		2010/08/10	14													<0.0002		<0.01	<0.002	<0.002	<0.004
15-221-0012	北区	北区内島見	詳細調査		2010/08/10	14.2													<0.0002		<0.01	<0.002	<0.002	<0.004
15-221-0014	北区	北区内島見	詳細調査		2010/08/10	15.5													<0.0002		<0.01	<0.002	<0.002	<0.004
15-221-0015	北区	北区内島見	詳細調査	7	2010/08/10	15.8													<0.0002		<0.01	<0.002	<0.002	<0.004
15-350-0004	南区	南区大別当	詳細調査	3	2010/08/11	22					<0.005													
15-350-0008	南区	南区大別当	詳細調査	12	2010/08/11	19.3					<0.005													
15-350-0009	南区	南区大別当	詳細調査		2010/08/11	21.5					<0.005													
15-350-0010	南区	南区大別当	詳細調査	10	2010/08/11	12.5					<0.005													
15-201-0091	中央区	中央区古町通	詳細調査	6	2010/11/22	15.8																		
15-201-0092	中央区	中央区古町通	詳細調査	7	2010/11/22	15.2																		
15-201-0093	中央区	中央区田中町	詳細調査	5	2010/11/22	16.8																		
15-201-0094	中央区	中央区四ツ屋町	詳細調査		2010/11/22	16																		
15-201-0095	西区	西区坂井東	詳細調査	6	2010/11/24	15.4																		
15-201-0096	西区	西区坂井東	詳細調査		2010/11/24	15.2																		
15-201-0097	西区	西区坂井東	詳細調査		2010/11/24	14.8																		
15-345-0006	西蒲区	西蒲区角田浜	詳細調査	10	2010/11/26	15.1																		
15-345-0007	西蒲区	西蒲区角田浜	詳細調査	8	2010/11/26	15																		
15-345-0008	西蒲区	西蒲区角田浜	詳細調査	8	2010/11/26	14.9																		
15-345-0011	西蒲区	西蒲区角田浜	詳細調査	8	2010/11/26	15																		
15-345-0012	西蒲区	西蒲区角田浜	詳細調査	7	2010/11/26	15																		
15-345-0013	西蒲区	西蒲区角田浜	詳細調査	7	2010/11/26	14.9																		
15-345-0014	西蒲区	西蒲区角田浜	詳細調査	8	2010/11/26	15																		
15-345-0015	西蒲区	西蒲区角田浜	詳細調査	8	2010/11/26	14.9																		

＊…環境基準値超過
＊＊…基準値設定または基準値改正により超過

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	項目																その他の項目	
							1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	pH	EC (mS/m)
							≦1	≦0.006	≦0.01 (平成26年度まで≦0.03)	≦0.01	≦0.002	≦0.006	≦0.003	≦0.02	≦0.01	≦0.01			≦10	≦0.8	≦1	≦0.05	(5.8～8.6)	―
15-207-0009	秋葉区	秋葉区新津本町	概況調査	10	2010/07/13	15	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001		0.011	<0.005	0.011	0.2	<0.1	<0.005	6.6	34
15-345-0005	西蒲区	西蒲区角田浜	概況調査		2010/07/13	15.5	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001		5.6	<0.005	5.6	<0.1	<0.1	<0.005	7.0	38
15-346-0009	西蒲区	西蒲区曽根	概況調査		2010/07/13	15	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001		0.016	<0.005	0.016	0.4	0.3	<0.005	7.5	110
15-201-0063	西区	西区坂井東	概況調査	4	2010/07/13	16	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001		0.034	<0.005	0.034	0.6	0.3	<0.005	6.9	82
15-201-0090	中央区	中央区古町通	概況調査		2010/07/13	15.2	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	10	0.01	10	<0.1	<0.1	<0.005	6.9	34
15-201-0030	中央区	中央区女池西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	2.7	2010/08/02	15.2	<0.0005		<0.002	0.0006													6.7	38
15-201-0047	西区	西区赤塚	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2010/08/02	15											16	0.007	＊ 16				6.8	38
15-201-0056	西区	西区木場	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2010/08/02	16.5															＊ 1.4		8.2	310
15-201-0058	西区	西区小平方	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	16	2010/08/02	14.5														＊ 1.6			8.6	70
15-201-0068	西区	西区五十嵐3の目	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2010/08/02	15											12	<0.005	＊ 12				6.7	55
15-201-0084	西区	西区内野西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	12.5	2010/08/02	16											6.0	<0.005	6.0				6.9	26
15-221-0009	北区	北区内島見	詳細調査		2010/08/10	14.3	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.7	15
15-221-0016	北区	北区内島見	詳細調査		2010/08/10	14.5	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.4	18
15-221-0008	北区	北区内島見	詳細調査	10	2010/08/10	13.4	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.5	14
15-221-0017	北区	北区内島見	詳細調査	15	2010/08/10	14.8	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.6	16
15-221-0018	北区	北区内島見	詳細調査		2010/08/10	14	<0.0005		<0.002	<0.0005													7.3	51
15-221-0012	北区	北区内島見	詳細調査		2010/08/10	14.2	<0.0005		<0.002	<0.0005													7.4	45
15-221-0014	北区	北区内島見	詳細調査		2010/08/10	15.5	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.5	30
15-221-0015	北区	北区内島見	詳細調査	7	2010/08/10	15.8	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.4	14
15-350-0004	南区	南区大別当	詳細調査	3	2010/08/11	22																	6.8	42
15-350-0008	南区	南区大別当	詳細調査	12	2010/08/11	19.3																	6.4	36
15-350-0009	南区	南区大別当	詳細調査		2010/08/11	21.5																	6.1	17
15-350-0010	南区	南区大別当	詳細調査	10	2010/08/11	12.5																	6.5	33
15-201-0091	中央区	中央区古町通	詳細調査	6	2010/11/22	15.8											4.1	<0.005	4.1				6.9	29
15-201-0092	中央区	中央区古町通	詳細調査	7	2010/11/22	15.2											3.3	<0.005	3.3				7.3	25
15-201-0093	中央区	中央区田中町	詳細調査	5	2010/11/22	16.8											3.3	0.053	3.3				7.2	34
15-201-0094	中央区	中央区四ツ屋町	詳細調査		2010/11/22	16																	7.0	35
15-201-0095	西区	西区坂井東	詳細調査	6	2010/11/24	15.4														0.1			7.0	56
15-201-0096	西区	西区坂井東	詳細調査		2010/11/24	15.2														0.4			7.2	75
15-201-0097	西区	西区坂井東	詳細調査		2010/11/24	14.8														0.1			7.6	35
15-345-0006	西蒲区	西蒲区角田浜	詳細調査	10	2010/11/26	15.1											7.7	<0.005	7.7				6.6	28
15-345-0007	西蒲区	西蒲区角田浜	詳細調査	8	2010/11/26	15											5.1	<0.005	5.1				6.7	25
15-345-0008	西蒲区	西蒲区角田浜	詳細調査	8	2010/11/26	14.9											4.7	<0.005	4.7				7.2	37
15-345-0011	西蒲区	西蒲区角田浜	詳細調査	8	2010/11/26	15											8.3	<0.005	8.3				6.9	34
15-345-0012	西蒲区	西蒲区角田浜	詳細調査	7	2010/11/26	15											3.2	<0.005	3.2				7.2	40
15-345-0013	西蒲区	西蒲区角田浜	詳細調査	7	2010/11/26	14.9											5.0	<0.005	5.0				7.1	30
15-345-0014	西蒲区	西蒲区角田浜	詳細調査	8	2010/11/26	15											1.4	<0.005	1.4				7.1	30
15-345-0015	西蒲区	西蒲区角田浜	詳細調査	8	2010/11/26	14.9											8.7	<0.005	8.7				7.3	34

平成21年度　地下水水質測定結果

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	検査項目	カドミウム	全シアン	有機リン	鉛	六価クロム	ひ素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	トランス-1,2-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン
																						環境基準		
							基準値(mg/l)	≦0.003(平成23年度まで≦0.01)	検出されないこと	検出されないこと	≦0.01(平成4年度まで≦0.1)	≦0.05	≦0.01(平成4年度まで≦0.05)	≦0.0005	検出されないこと	検出されないこと	≦0.02	≦0.002	≦0.002	≦0.004	≦0.1(平成21年度まで≦0.02)			≦0.04
15-221-0006	北区	北区葛塚	概況調査		2009/07/14	15.3		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-220-0010	南区	南区北田中	概況調査	8	2009/07/14	12.9		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	* 0.022	<0.0005			<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-342-0002	江南区	江南区船戸山	概況調査	7	2009/07/14	14.9		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-351-0006	西蒲区	西蒲区羽黒	概況調査	16	2009/07/14	15.9		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	* 0.023	<0.0005			<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0064	西区	西区鳥原新田	概況調査	12	2009/07/14	15.7		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	* 0.024	<0.0005			<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0030	中央区	中央区女池西	定期モニタリング	2.7	2009/07/30	15.5															<0.002	<0.004		
15-201-0047	西区	西区赤塚	定期モニタリング		2009/07/30	14.9																		
15-201-0056	西区	西区木場	定期モニタリング		2009/07/30	16.2																		
15-201-0058	西区	西区小平方	定期モニタリング	16	2009/07/30	14.8																		
15-201-0068	西区	西区五十嵐3の町	定期モニタリング		2009/07/30	15.8																		
15-201-0084	西区	西区内野西	定期モニタリング	12.5	2009/07/30	15.9																		
15-324-0008	江南区	江南区船戸山	詳細調査	8	2009/11/24	14.7																		
15-324-0009	江南区	江南区船戸山	詳細調査	5	2009/11/24	15.3																		
15-324-0010	江南区	江南区船戸山	詳細調査	5	2009/11/24	14.2																		
15-324-0011	江南区	江南区船戸山	詳細調査	8	2009/11/24	13.8																		
15-324-0012	江南区	江南区船戸山	詳細調査	4	2009/11/24	15.7																		
15-324-0013	江南区	江南区船戸山	詳細調査	4	2009/11/24	14.5																		
15-324-0014	江南区	江南区亀田本町	詳細調査	7	2009/11/24	15.7																		
15-324-0015	江南区	江南区船戸山	詳細調査		2009/11/24	14.5																		

＊…環境基準値超過
＊＊…基準値設定または基準値改正により超過

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	項目																その他の項目	
							1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	pH	EC (mS/m)
							≦1	≦0.006	≦0.01 (平成26年度まで≦0.03)	≦0.01	≦0.002	≦0.006	≦0.003	≦0.02	≦0.01	≦0.01			≦10	≦0.8	≦1	≦0.05	(5.8～8.6)	―
15-221-0006	北区	北区葛塚	概況調査		2009/07/14	15.3	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001		<0.005	<0.005	<0.01	0.1	<0.1		6.6	39
15-220-0010	南区	南区北田中	概況調査	8	2009/07/14	12.9	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001		0.034	<0.005	0.034	0.1	<0.1		6.5	31
15-342-0002	江南区	江南区船戸山	概況調査	7	2009/07/14	14.9	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001		4.4	0.031	4.4	<0.1	<0.1		6.0	20
15-351-0006	西蒲区	西蒲区羽黒	概況調査	16	2009/07/14	15.9	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001		<0.005	<0.005	<0.01	<0.1	0.4		6.8	200
15-201-0064	西区	西区鳥原新田	概況調査	12	2009/07/14	15.7	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001		<0.005	<0.005	<0.01	0.1	0.2		8.1	75
15-201-0030	中央区	中央区女池西	定期モニタリング	2.7	2009/07/30	15.5	<0.0005		<0.002	0.0006													7.0	39
15-201-0047	西区	西区赤塚	定期モニタリング		2009/07/30	14.9											19	<0.005	＊ 19				7.0	41
15-201-0056	西区	西区木場	定期モニタリング		2009/07/30	16.2															＊ 1.9		8.2	250
15-201-0058	西区	西区小平方	定期モニタリング	16	2009/07/30	14.8														＊ 1.6			8.5	69
15-201-0068	西区	西区五十嵐3の目	定期モニタリング		2009/07/30	15.8											11	<0.005	＊ 11				6.9	53
15-201-0084	西区	西区内野西	定期モニタリング	12.5	2009/07/30	15.9											7.5	<0.005	7.5				7.0	25
15-324-0008	江南区	江南区船戸山	詳細調査	8	2009/11/24	14.7											0.092	0.043	0.14				6.2	16
15-324-0009	江南区	江南区船戸山	詳細調査	5	2009/11/24	15.3											1.3	<0.005	1.3				6.2	18
15-324-0010	江南区	江南区船戸山	詳細調査	5	2009/11/24	14.2											<0.005	<0.005	<0.01				6.1	14
15-324-0011	江南区	江南区船戸山	詳細調査	8	2009/11/24	13.8											<0.005	<0.005	<0.01				6.1	13
15-324-0012	江南区	江南区船戸山	詳細調査	4	2009/11/24	15.7											0.041	<0.005	0.041				6.5	15
15-324-0013	江南区	江南区船戸山	詳細調査	4	2009/11/24	14.5											0.24	0.005	0.024				6.3	17
15-324-0014	江南区	江南区亀田本町	詳細調査	7	2009/11/24	15.7											0.94	0.46	1.4				6.6	22
15-324-0015	江南区	江南区船戸山	詳細調査		2009/11/24	14.5											0.74	<0.005	0.74				6.2	11

平成20年度　地下水水質測定結果

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	検査項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	有機ﾘﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ	ひ素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
																						環境基準		
							基準値(mg/l)	≦0.003(平成23年度まで≦0.01)	検出されないこと	検出されないこと	≦0.01(平成4年度まで≦0.1)	≦0.05	≦0.01(平成4年度まで≦0.05)	≦0.0005	検出されないこと	検出されないこと	≦0.02	≦0.002	≦0.002	≦0.004	≦0.1(平成21年度まで≦0.02)			≦0.04
15-220-0004	南区	南区白根	概況調査	8	2008/07/14	14.3		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	* 0.024	<0.0005			<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-321-0005	秋葉区	秋葉区新保	概況調査	11	2008/07/14	13.6		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	* 0.017	<0.0005			<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-232-0005	江南区	江南区横越中央	概況調査	約20	2008/07/14	13.6		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-349-0004	西蒲区	西蒲区横戸	概況調査	8	2008/07/14	14		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	* 0.014	<0.0005			<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0061	東区	東区向陽	概況調査	10	2008/07/14	15.4		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0052	東区	東区物見山	詳細調査		2008/07/15	15.5																		
15-201-0067	東区	東区船江町	詳細調査	8	2008/07/15	13.8																		
15-201-0069	東区	東区船江町	詳細調査	8	2008/07/15	15.8																		
15-201-0105	東区	東区物見山	詳細調査		2008/07/15	15																		
15-201-0106	東区	東区物見山	詳細調査		2008/07/15	16.2																		
15-221-0009	北区	北区内島見	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2008/08/26	14.7															<0.002	<0.004		
15-350-0004	南区	南区大別当	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	3	2008/08/26	20.7					<0.005													
15-201-0030	中央区	中央区女池西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	2.7	2008/08/26	15.3															<0.002	<0.004		
15-201-0047	西区	西区赤塚	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2008/08/26	15.3																		
15-201-0056	西区	西区木場	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2008/08/26	16.2																		
15-201-0058	西区	西区小平方	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	16	2008/08/26	14.7																		
15-201-0068	西区	西区五十嵐3の町	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2008/08/26	15.2																		
15-201-0084	西区	西区内野西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	12.5	2008/08/26	16																		

＊…環境基準値超過
＊＊…基準値設定または基準値改正により超過

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	項目																その他の項目	
							1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	pH	EC (mS/m)
							≦1	≦0.006	≦0.01 (平成26年度まで≦0.03)	≦0.01	≦0.002	≦0.006	≦0.003	≦0.02	≦0.01	≦0.01			≦10	≦0.8	≦1	≦0.05	(5.8～8.6)	—
15-220-0004	南区	南区白根	概況調査	8	2008/07/14	14.3	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001		<0.005	<0.005	<0.01	0.1	<0.1		6.5	53
15-321-0005	秋葉区	秋葉区新保	概況調査	11	2008/07/14	13.6	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001		<0.005	<0.005	<0.01	0.2	<0.1		6.7	33
15-232-0005	江南区	江南区横越中央	概況調査	約20	2008/07/14	13.6	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001		<0.005	<0.005	<0.01	<0.1	<0.1		6.4	25
15-349-0004	西蒲区	西蒲区横戸	概況調査	8	2008/07/14	14	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001		<0.005	<0.005	<0.01	0.1	<0.1		6.4	36
15-201-0061	東区	東区向陽	概況調査	10	2008/07/14	15.4	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001		0.96	<0.005	0.96	<0.1	<0.1		7.1	13
15-201-0052	東区	東区物見山	詳細調査		2008/07/15	15.5														<0.1			7.0	17
15-201-0067	東区	東区船江町	詳細調査	8	2008/07/15	13.8														<0.1			6.7	24
15-201-0069	東区	東区船江町	詳細調査	8	2008/07/15	15.8														0.1			7.4	25
15-201-0105	東区	東区物見山	詳細調査		2008/07/15	15														0.2			7.2	5
15-201-0106	東区	東区物見山	詳細調査		2008/07/15	16.2														<0.1			7.1	15
15-221-0009	北区	北区内島見	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2008/08/26	14.7	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.7	17
15-350-0004	南区	南区大別当	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	3	2008/08/26	20.7																	6.7	37
15-201-0030	中央区	中央区女池西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	2.7	2008/08/26	15.3	<0.0005		<0.002	0.0005													6.7	42
15-201-0047	西区	西区赤塚	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2008/08/26	15.3											33	<0.005	＊ 33				6.8	55
15-201-0056	西区	西区木場	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2008/08/26	16.2															＊ 1.6		8.1	280
15-201-0058	西区	西区小平方	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	16	2008/08/26	14.7														＊ 1.8			8.3	7.2
15-201-0068	西区	西区五十嵐3の8	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2008/08/26	15.2											12	<0.005	＊ 12				6.7	55
15-201-0084	西区	西区内野西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	12.5	2008/08/26	16											6.1	<0.005	6.1				6.9	26

平成19年度　地下水水質測定結果

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	検査項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	有機ﾘﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ	ひ素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
																					環境基準			
							基準値(mg/l)	≦0.003(平成23年度まで≦0.01)	検出されないこと	検出されないこと	≦0.01(平成4年度まで≦0.1)	≦0.05	≦0.01(平成4年度まで≦0.05)	≦0.0005	検出されないこと	検出されないこと	≦0.02	≦0.002	≦0.002	≦0.004	≦0.1(平成21年度まで≦0.02)			≦0.04
15-201-0030	中央区	女池西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	2.7	2007/07/26	15															<0.002	<0.004		
15-201-0056	西区	木場	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2007/07/26	15.5																		
15-201-0058	西区	小平方	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	16	2007/07/26	14.5																		
15-201-0047	西区	赤塚	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2007/07/26	14.5																		
15-201-0067	東区	船江町	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	6	2007/07/26	14																		
15-201-0068	西区	五十嵐3の町	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2007/07/26	14.9																		
15-201-0062	西区	西区内野西	概況調査		2007/07/27	16.2		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0039	東区	東区寺山	概況調査	6	2007/07/27	14.2		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-221-0004	北区	北区村新田	概況調査	8	2007/08/01	15		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-323-0004	江南区	江南区木津	概況調査	15	2007/07/27	14.8		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	** 0.011	<0.0005		<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-345-0010	西蒲区	西蒲区巻	概況調査		2007/07/27	14.2		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	** 0.013	<0.0005			<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0062	西区	西区内野西	詳細調査		2007/10/22	16																		
15-201-0078	西区	西区内野西	詳細調査		2007/10/22	17.3																		
15-201-0079	西区	西区内野西	詳細調査		2007/10/22	16.4																		
15-201-0080	西区	西区内野西	詳細調査		2007/10/22	15.5																		
15-201-0081	西区	西区内野西	詳細調査		2007/10/22	16																		
15-201-0027	西区	西区内野西	詳細調査		2007/10/22	12																		
15-201-0082	西区	西区内野西	詳細調査		2007/10/22	15.5																		
15-201-0083	西区	西区内野西	詳細調査		2007/10/22	16.4																		
15-201-0084	西区	西区内野西	詳細調査	12.5	2007/10/22	15																		
15-201-0039	東区	東区寺山	詳細調査	6	2007/10/23	14.4																		
15-201-0085	東区	東区寺山	詳細調査		2007/10/23	15.9																		
15-201-0086	東区	東区寺山	詳細調査		2007/10/23	14																		
15-201-0087	東区	東区寺山	詳細調査		2007/10/23	16.5																		
15-201-0088	東区	東区寺山	詳細調査		2007/10/23	16																		
15-201-0089	東区	東区寺山	詳細調査		2007/10/23	14.6																		

＊…環境基準値超過
＊＊…基準値設定または基準値改正により超過

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	項目																その他の項目	
							1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	pH	EC（μS/cm）
							≦1	≦0.006	≦0.01（平成26年度まで≦0.03）	≦0.01	≦0.002	≦0.006	≦0.003	≦0.02	≦0.01	≦0.01			≦10	≦0.8	≦1	≦0.05	(5.8～8.6)	―
15-201-0030	中央区	女池西	定期モニタリング	2.7	2007/07/26	15	<0.0005		<0.002	0.0007													6.7	350
15-201-0056	西区	木場	定期モニタリング		2007/07/26	15.5															＊ 1.1		8.2	2700
15-201-0058	西区	小平方	定期モニタリング	16	2007/07/26	14.5														＊ 1.8			8.4	700
15-201-0047	西区	赤塚	定期モニタリング		2007/07/26	14.5											17	<0.005	＊ 17				6.9	410
15-201-0067	東区	船江町	定期モニタリング	6	2007/07/26	14														0.1			6.9	180
15-201-0068	西区	五十嵐3の町	定期モニタリング		2007/07/26	14.9											15	<0.005	＊ 15				6.8	580
15-201-0062	西区	西区内野西	概況調査		2007/07/27	16.2	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001		6.2	0.01	6.2	<0.1	<0.1		6.4	280
15-201-0039	東区	東区寺山	概況調査	6	2007/07/27	14.2	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001	<0.002	5.7	<0.005	5.7	<0.1	<0.1		6.1	210
15-221-0004	北区	北区村新田	概況調査	8	2007/08/01	15	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001		0.009	<0.005	<0.005	<0.1	<0.1		7.1	300
15-323-0004	江南区	江南区木津	概況調査	15	2007/07/27	14.8	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001		<0.005	<0.005	<0.005	0.2	<0.1		6.3	280
15-345-0010	西蒲区	西蒲区巻	概況調査		2007/07/27	14.2	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	0.1	<0.1		6.5	440
15-201-0062	西区	西区内野西	詳細調査		2007/10/22	16											5.6	0.011	5.6				6.6	250
15-201-0078	西区	西区内野西	詳細調査		2007/10/22	17.3											5.6	<0.005	5.6				6.2	170
15-201-0079	西区	西区内野西	詳細調査		2007/10/22	16.4											4.0	<0.005	4.0				6.4	190
15-201-0080	西区	西区内野西	詳細調査		2007/10/22	15.5											4.1	<0.005	4.1				6.4	270
15-201-0081	西区	西区内野西	詳細調査		2007/10/22	16											6.1	<0.005	6.1				6.4	300
15-201-0027	西区	西区内野西	詳細調査		2007/10/22	12											4.7	<0.005	4.7				6.6	470
15-201-0082	西区	西区内野西	詳細調査		2007/10/22	15.5											8.5	0.007	8.5				6.4	230
15-201-0083	西区	西区内野西	詳細調査		2007/10/22	16.4											9.7	<0.005	9.7				6.3	310
15-201-0084	西区	西区内野西	詳細調査	12.5	2007/10/22	15											13	<0.005	＊ 13				6.8	310
15-201-0039	東区	東区寺山	詳細調査	6	2007/10/23	14.4											7.0	<0.005	7.0				6.1	220
15-201-0085	東区	東区寺山	詳細調査		2007/10/23	15.9											6.0	<0.005	6.0				6.3	140
15-201-0086	東区	東区寺山	詳細調査		2007/10/23	14											2.6	<0.005	2.6				6.0	210
15-201-0087	東区	東区寺山	詳細調査		2007/10/23	16.5											3.7	<0.005	3.7				6.2	180
15-201-0088	東区	東区寺山	詳細調査		2007/10/23	16											9.0	<0.005	9.0				6.2	280
15-201-0089	東区	東区寺山	詳細調査		2007/10/23	14.6											4.4	<0.005	4.4				6.6	180

平成18年度　地下水水質測定結果

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	検査項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	有機ﾘﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ	ひ素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
																					環境基準			
							基準値(mg/l)	≦0.003(平成23年度まで≦0.01)	検出されないこと	検出されないこと	≦0.01(平成4年度まで≦0.1)	≦0.05	≦0.01(平成4年度まで≦0.05)	≦0.0005	検出されないこと	検出されないこと	≦0.02	≦0.002	≦0.002	≦0.004	≦0.1(平成21年度まで≦0.02)			≦0.04
15-201-0030	中央区	女池西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	2.7	2006/07/28	14.9															<0.002	<0.004		
15-201-0056	西区	木場	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2006/07/28	16.5																		
15-201-0058	西区	小平方	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	16	2006/07/28	14.8																		
15-201-0047	西区	赤塚	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2006/07/28	14.8																		
15-201-0067	東区	船江町	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	6	2006/07/28	14																		
15-201-0068	西区	五十嵐3の町	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2006/07/28	14.6																		
15-221-0009	北区	内島見	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2006/07/28	14.7															<0.002	<0.004		
15-350-0004	南区	大別当	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	3	2006/07/28	19.5					<0.005													
15-201-0059	北区	島見町	概況調査	24	2006/08/18	15.3		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0073	中央区	長潟	概況調査	5	2006/08/18	15		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	** 0.021	<0.0005		<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-207-0004	秋葉区	北上	概況調査	38	2006/08/18	16.2		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	** 0.017	<0.0005			<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-341-0005	西蒲区	岩室	概況調査	5	2006/08/18	17		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-348-0003	南区	味方	概況調査	4	2006/08/17	14.8		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0059	北区	島見町	詳細調査	24	2006/09/27	15																		
15-201-0074	北区	島見町	詳細調査	25	2006/09/27	14.4																		
15-201-0075	北区	島見町	詳細調査	12	2006/09/27	16																		
15-201-0076	北区	島見町	詳細調査	14	2006/09/27	15																		
15-201-0077	北区	島見町	詳細調査	20	2006/09/28	17.4																		

＊…環境基準値超過
＊＊…基準値設定または基準値改正により超過

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	項目																その他の項目	
							1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	pH	EC（μS/cm）
							≦1	≦0.006	≦0.01（平成26年度まで≦0.03）	≦0.01	≦0.002	≦0.006	≦0.003	≦0.02	≦0.01	≦0.01			≦10	≦0.8	≦1	≦0.05	(5.8～8.6)	―
15-201-0030	中央区	女池西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	2.7	2006/07/28	14.9	<0.0005		<0.002	0.0008													6.7	320
15-201-0056	西区	木場	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2006/07/28	16.5															＊ 1.1		8.1	3300
15-201-0058	西区	小平方	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	16	2006/07/28	14.8														＊ 2			8.4	660
15-201-0047	西区	赤塚	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2006/07/28	14.8											15	<0.005	＊ 15				6.9	440
15-201-0067	東区	船江町	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	6	2006/07/28	14														<0.1			6.7	290
15-201-0068	西区	五十嵐3の町	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2006/07/28	14.6											18	<0.005	＊ 18				6.7	590
15-221-0009	北区	内島見	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2006/07/28	14.7	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.7	180
15-350-0004	南区	大別当	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	3	2006/07/28	19.5																	6.8	410
15-201-0059	北区	島見町	概況調査	24	2006/08/18	15.3	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001		4.9	<0.005	4.9	<0.1	<0.1		6.7	250
15-201-0073	中央区	長潟	概況調査	5	2006/08/18	15	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.1	0.1		6.5	310
15-207-0004	秋葉区	北上	概況調査	38	2006/08/18	16.2	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001		<0.005	<0.005	<0.005	<0.1	0.7		7.2	1200
15-341-0005	西蒲区	岩室	概況調査	5	2006/08/18	17	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001		<0.005	0.087	0.087	<0.1	<0.1		7.9	460
15-348-0003	南区	味方	概況調査	4	2006/08/17	14.8	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.1	<0.1		6.7	12
15-201-0059	北区	島見町	詳細調査	24	2006/09/27	15											5.5	<0.005	5.5				6.8	250
15-201-0074	北区	島見町	詳細調査	25	2006/09/27	14.4											7.8	<0.005	7.8				6.8	250
15-201-0075	北区	島見町	詳細調査	12	2006/09/27	16											3.1	<0.005	3.1				6.7	290
15-201-0076	北区	島見町	詳細調査	14	2006/09/27	15											3.5	<0.005	3.5				6.5	220
15-201-0077	北区	島見町	詳細調査	20	2006/09/28	17.4											9.8	0.013	9.8				6.2	300

平成17年度　地下水水質測定結果

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	検査項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	有機ﾘﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ	ひ素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
																						環境基準		
							基準値(mg/l)	≦0.003(平成23年度まで≦0.01)	検出されないこと	検出されないこと	≦0.01(平成4年度まで≦0.1)	≦0.05	≦0.01(平成4年度まで≦0.05)	≦0.0005	検出されないこと	検出されないこと	≦0.02	≦0.002	≦0.002	≦0.004	≦0.1(平成21年度まで≦0.02)			≦0.04
15-346-0009	西蒲区	曽根	概況調査		2005/08/11	15.4		<0.001	<0.1		<0.1	<0.04	** 0.011	<0.0005			<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-207-0019	秋葉区	新津本町	概況調査		2005/08/11	17		<0.001	<0.1		<0.1	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0067	東区	船江町	概況調査	6	2005/08/11	15		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0068	西区	五十嵐3の町	概況調査		2005/08/11	15.5		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0030	中央区	女池西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	2.7	2005/08/11	15.8															<0.002	<0.004		
15-201-0056	西区	木場	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2005/08/11	15.1																		
15-201-0058	西区	小平方	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	16	2005/08/11	15.1																		
15-201-0047	西区	赤塚	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2005/08/11	15.8																		
15-346-0009	西蒲区	曽根	詳細調査		2005/11/25	14.5							** 0.011											
15-346-0003	西蒲区	鱸	詳細調査	6	2005/11/25	14.4							<0.005											
15-346-0011	西蒲区	矢島	詳細調査	11	2005/11/25	15.1							** 0.031											
15-346-0004	西蒲区	矢島	詳細調査		2005/11/25	14.8							0.007											
15-201-0072	西区	五十嵐3の町	詳細調査		2005/11/25	14.8																		
15-201-0068	西区	五十嵐3の町	詳細調査		2005/11/25	14.5																		
15-201-0071	西区	五十嵐3の町	詳細調査		2005/11/25	14.8																		
15-201-0070	西区	五十嵐3の町	詳細調査		2005/11/25	15.4																		
15-201-0067	東区	船江町	詳細調査	6	2005/11/25	15.8																		
15-201-0069	東区	船江町	詳細調査	8	2005/11/25	15.8																		
15-201-0052	東区	物見山	詳細調査		2005/11/25	14.8																		
15-201-0052	東区	物見山	詳細調査		2006/01/23	13.5																		
15-201-0069	東区	船江町	詳細調査	8	2006/01/23	15.1																		
15-201-0067	東区	船江町	詳細調査	6	2006/01/23	14																		

＊…環境基準値超過
＊＊…基準値設定または基準値改正により超過

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	項目																その他の項目	
							1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	pH	EC（μS/cm）
							≦1	≦0.006	≦0.01（平成26年度まで≦0.03）	≦0.01	≦0.002	≦0.006	≦0.003	≦0.02	≦0.01	≦0.01			≦10	≦0.8	≦1	≦0.05	(5.8～8.6)	―
15-346-0009	西蒲区	曽根	概況調査		2005/08/11	15.4	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001		<0.005	<0.005	<0.005	0.5	0.3		7.4	1000
15-207-0019	秋葉区	新津本町	概況調査		2005/08/11	17	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001		0.66	<0.005	0.66	0.1	<0.1		6.2	180
15-201-0067	東区	船江町	概況調査	6	2005/08/11	15	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	2.6	<0.005	2.6	0.1	<0.1		6.8	210
15-201-0068	西区	五十嵐3の町	概況調査		2005/08/11	15.5	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	11	<0.005	＊ 11	<0.1	<0.1		6.6	570
15-201-0030	中央区	女池西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	2.7	2005/08/11	15.8	<0.0005		<0.002	0.0005													6.7	300
15-201-0056	西区	木場	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2005/08/11	15.1															＊ 1.3		8.0	3700
15-201-0058	西区	小平方	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	16	2005/08/11	15.1														＊ 2.1			8.2	740
15-201-0047	西区	赤塚	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2005/08/11	15.8											19	<0.005	＊ 19				6.9	480
15-346-0009	西蒲区	曽根	詳細調査		2005/11/25	14.5														0.7	0.4		7.7	970
15-346-0003	西蒲区	鱸	詳細調査	6	2005/11/25	14.4														0.1	<0.1		7.0	160
15-346-0011	西蒲区	矢島	詳細調査	11	2005/11/25	15.1														<0.1	<0.1		6.6	470
15-346-0004	西蒲区	矢島	詳細調査		2005/11/25	14.8														<0.1	<0.1		6.8	280
15-201-0072	西区	五十嵐3の町	詳細調査		2005/11/25	14.8											2.9	<0.005	2.9				7.0	310
15-201-0068	西区	五十嵐3の町	詳細調査		2005/11/25	14.5											18	<0.005	＊ 18				6.9	510
15-201-0071	西区	五十嵐3の町	詳細調査		2005/11/25	14.8											5.6	<0.005	5.6				7.1	270
15-201-0070	西区	五十嵐3の町	詳細調査		2005/11/25	15.4											13	<0.005	＊ 13				7.4	340
15-201-0067	東区	船江町	詳細調査	6	2005/11/25	15.8											4.1	<0.005	4.1				6.8	210
15-201-0069	東区	船江町	詳細調査	8	2005/11/25	15.8											3.4	<0.005	3.4				7.2	200
15-201-0052	東区	物見山	詳細調査		2005/11/25	14.8											2.0	<0.005	2.0				7.2	510
15-201-0052	東区	物見山	詳細調査		2006/01/23	13.5														<0.1			7.6	18
15-201-0069	東区	船江町	詳細調査	8	2006/01/23	15.1														0.2			7.9	190
15-201-0067	東区	船江町	詳細調査	6	2006/01/23	14														0.1			7.3	160

平 成 16 年 度　地 下 水 水 質 測 定 結 果

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	検査項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	有機ﾘﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ	ひ素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	シス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	トランス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
																						環境基準		
							基準値(mg/l)	≦0.003(平成23年度まで≦0.01)	検出されないこと	検出されないこと	≦0.01(平成4年度まで≦0.1)	≦0.05	≦0.01(平成4年度まで≦0.05)	≦0.0005	検出されないこと	検出されないこと	≦0.02	≦0.002	≦0.002	≦0.004	≦0.1(平成21年度まで≦0.02)			≦0.04
15-201-0063	西区	坂井東	概況調査	4	2004/07/23	16.4		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	** 0.046	<0.0005		<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0064	西区	鳥原新田	概況調査	12	2004/07/23	17.4		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	** 0.02	<0.0005		<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0030	中央区	女池西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	2.7	2004/07/23	16															<0.002	<0.004		
15-201-0047	西区	赤塚	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2004/07/23	17.2																		
15-201-0056	西区	木場	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2004/07/23	17.3																		
15-201-0058	西区	小平方	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	16	2004/07/23	15.2																		
15-201-9001	中央区	関屋	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	178	2004/0818	18.1																		
15-201-0063	西区	坂井東	詳細調査	4	2004/10/21	15							** 0.021											
15-201-0065	西区	寺尾東	詳細調査		2004/10/21	18							<0.005											
15-201-0064	西区	鳥原新田	詳細調査	12	2004/10/21	16.4							** 0.018											
15-201-0065	西区	鳥原新田	詳細調査	18	2004/10/21	14.9							** 0.035											

＊…環境基準値超過
＊＊…基準値設定または基準値改正により超過

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	項目																その他の項目	
							1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	pH	EC（μS/cm）
							≦1	≦0.006	≦0.01（平成26年度まで≦0.03）	≦0.01	≦0.002	≦0.006	≦0.003	≦0.02	≦0.01	≦0.01			≦10	≦0.8	≦1	≦0.05	(5.8～8.6)	―
15-201-0063	西区	坂井東	概況調査	4	2004/07/23	16.4	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	0.029	0.006	0.035	0.4	0.3		6.8	640
15-201-0064	西区	鳥原新田	概況調査	12	2004/07/23	17.4	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.3	0.2		8.0	630
15-201-0030	中央区	女池西	定期モニタリング	2.7	2004/07/23	16	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.7	210
15-201-0047	西区	赤塚	定期モニタリング		2004/07/23	17.2											29	<0.005	＊ 29				6.8	520
15-201-0056	西区	木場	定期モニタリング		2004/07/23	17.3															＊ 1.5		8.1	3700
15-201-0058	西区	小平方	定期モニタリング	16	2004/07/23	15.2														＊ 2			8.1	740
15-201-9001	中央区	関屋	定期モニタリング	178	2004/0818	18.1	<0.0005		<0.002	<0.0005													7.4	3430
15-201-0063	西区	坂井東	詳細調査	4	2004/10/21	15														0.2	0.2		6.9	540
15-201-0065	西区	寺尾東	詳細調査		2004/10/21	18														0.1	<0.1		6.9	200
15-201-0064	西区	鳥原新田	詳細調査	12	2004/10/21	16.4														<0.1	0.1		8.0	620
15-201-0065	西区	鳥原新田	詳細調査	18	2004/10/21	14.9														0.1	<0.1		6.5	360

平 成 15 年 度　地 下 水 水 質 測 定 結 果

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	検査項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	有機ﾘﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ	ひ素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
																						環	境	基 準
							基準値 (mg/l)	≦0.003 (平成23年度まで≦0.01)	検出されないこと	検出されないこと	≦0.01 (平成4年度まで≦0.1)	≦0.05	≦0.01 (平成4年度まで≦0.05)	≦0.0005	検出されないこと	検出されないこと	≦0.02	≦0.002	≦0.002	≦0.004	≦0.1 (平成21年度まで≦0.02)			≦0.04
15-201-0061	東区	向陽	概況調査		2003/07/25	18		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0062	西区	内野西	概況調査		2003/07/25	16.5		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0..0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0030	中央区	女池西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	2.7	2003/07/25	16.5															<0.002	<0.004		
15-201-0047	西区	赤塚	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2003/07/25	15.5																		
15-201-0056	西区	木場	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2003/07/25	16.5																		
15-201-0058	西区	小平方	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	16	2003/07/25	15.3																		
15-201-9001	中央区	関屋	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	178	2003/11/12	17.8																		

＊…環境基準値超過
＊＊…基準値設定または基準値改正により超過

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	項目																その他の項目	
							1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	pH	EC（μS/cm）
							≦1	≦0.006	≦0.01（平成26年度まで≦0.03）	≦0.01	≦0.002	≦0.006	≦0.003	≦0.02	≦0.01	≦0.01			≦10	≦0.8	≦1	≦0.05	(5.8～8.6)	―
15-201-0061	東区	向陽	概況調査		2003/07/25	18	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	4.0	<0.005	4.0	<0.1	<0.1		6.9	180
15-201-0062	西区	内野西	概況調査		2003/07/25	16.5	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	6.6	0.024	6.6	<0.1	<0.1		6.4	480
15-201-0030	中央区	女池西	定期モニタリング	2.7	2003/07/25	16.5	<0.0005		<0.002	0.0006													6.8	200
15-201-0047	西区	赤塚	定期モニタリング		2003/07/25	15.5											20	<0.005	＊ 20				6.9	450
15-201-0056	西区	木場	定期モニタリング		2003/07/25	16.5															＊ 1.4		8.0	3100
15-201-0058	西区	小平方	定期モニタリング	16	2003/07/25	15.3														＊ 2			8.4	730
15-201-9001	中央区	関屋	定期モニタリング	178	2003/11/12	17.8	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.6	360

平 成 14 年 度　地 下 水 水 質 測 定 結 果

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	検査項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	有機ﾘﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ	ひ素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	シス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	トランス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
																						環	境	基 準
							基準値 (mg/l)	≦0.003 (平成23年度まで≦0.01)	検出されないこと	検出されないこと	≦0.01 (平成4年度まで≦0.1)	≦0.05	≦0.01 (平成4年度まで≦0.05)	≦0.0005	検出されないこと	検出されないこと	≦0.02	≦0.002	≦0.002	≦0.004	≦0.1 (平成21年度まで≦0.02)			≦0.04
15-201-0059	北区	島見町	概況調査	24	2002/08/16	15.6		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0060	東区	東中島	概況調査	6.6	2002/08/16	14.5		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0..0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0030	中央区	女池西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	2.7	2002/08/16	14.8															<0.002	<0.004		
15-201-0047	西区	赤塚	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2002/08/16	15.3																		
15-201-0056	西区	木場	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2002/08/16	13.2																		
15-201-0058	西区	小平方	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	16	2002/08/16	14.4																		
15-201-9001	中央区	関屋	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	178	2002/08/21	18.2																		

＊…環境基準値超過
＊＊…基準値設定または基準値改正により超過

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	項目																その他の項目	
							1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	pH	EC（μS/cm）
							≦1	≦0.006	≦0.01（平成26年度まで≦0.03）	≦0.01	≦0.002	≦0.006	≦0.003	≦0.02	≦0.01	≦0.01			≦10	≦0.8	≦1	≦0.05	(5.8～8.6)	―
15-201-0059	北区	島見町	概況調査	24	2002/08/16	15.6	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	10	<0.005	10	<0.1	<0.1		6.6	310
15-201-0060	東区	東中島	概況調査	6.6	2002/08/16	14.5	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	3.2	<0.005	3.2	<0.1	<0.1		6	140
15-201-0030	中央区	女池西	定期モニタリング	2.7	2002/08/16	14.8	<0.0005		<0.002	0.0007													6.5	260
15-201-0047	西区	赤塚	定期モニタリング		2002/08/16	15.3											22	<0.005	＊ 22				6.6	480
15-201-0056	西区	木場	定期モニタリング		2002/08/16	13.2															＊ 1.6		7.9	4000
15-201-0058	西区	小平方	定期モニタリング	16	2002/08/16	14.4														＊ 2			8.2	780
15-201-9001	中央区	関屋	定期モニタリング	178	2002/08/21	18.2	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.6	330

平成13年度　地下水水質測定結果

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	検査項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	有機ﾘﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ	ひ素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
																						環境基準		
							基準値(mg/l)	≦0.003(平成23年度まで≦0.01)	検出されないこと	検出されないこと	≦0.01(平成4年度まで≦0.1)	≦0.05	≦0.01(平成4年度まで≦0.05)	≦0.0005	検出されないこと	検出されないこと	≦0.02	≦0.002	≦0.002	≦0.004	≦0.1(平成21年度まで≦0.02)			≦0.04
15-201-0051	北区	濁川	概況調査		2001/07/24	14.2		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0052	東区	物見山	概況調査		2001/07/24	15.3		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0053	江南区	茗荷谷	概況調査		2001/07/24	14.8		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0054	西区	上新栄町	概況調査		2001/07/24	15.4		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0055	西区	五十嵐中島	概況調査		2001/07/24	16		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0056	西区	木場	概況調査		2001/07/24	16.2		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0030	中央区	女池西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	2.7	2001/07/24	14.4															<0.002	<0.004		
15-201-0047	西区	赤塚	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ		2001/07/24	14.8																		
15-201-9001	中央区	関屋	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	178	2001/08/22	18																		
15-201-0056	西区	木場	詳細調査		2001/08/30	16.1							0.01											
15-201-0057	西区	木場	詳細調査		2001/08/30	14.2							** 0.24											
15-201-0058	西区	小平方	詳細調査		2001/08/30	14.2							** 0.084											

＊…環境基準値超過
＊＊…基準値設定または基準値改正により超過

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	項目																その他の項目	
							1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	pH	EC（μS/cm）
							≦1	≦0.006	≦0.01（平成26年度まで≦0.03）	≦0.01	≦0.002	≦0.006	≦0.003	≦0.02	≦0.01	≦0.01			≦10	≦0.8	≦1	≦0.05	(5.8～8.6)	―
15-201-0051	北区	濁川	概況調査		2001/07/24	14.2	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	0.089	<0.005	0.094	<0.1	<0.1		6.2	300
15-201-0052	東区	物見山	概況調査		2001/07/24	15.3	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	10	<0.005	10	<0.1	<0.1		7.1	290
15-201-0053	江南区	茗荷谷	概況調査		2001/07/24	14.8	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	3.3	<0.005	3.3	<0.1	<0.1		6.4	130
15-201-0054	西区	上新栄町	概況調査		2001/07/24	15.4	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	3.5	<0.005	3.5	<0.1	<0.1		7.3	300
15-201-0055	西区	五十嵐中島	概況調査		2001/07/24	16	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	3.6	<0.005	3.6	<0.1	<0.1		6.5	260
15-201-0056	西区	木場	概況調査		2001/07/24	16.2	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	0.029	0.006	0.035	0.3	＊ 1.4		8.1	3900
15-201-0030	中央区	女池西	定期モニタリング	2.7	2001/07/24	14.4	<0.0005		<0.002	0.0006													6.7	410
15-201-0047	西区	赤塚	定期モニタリング		2001/07/24	14.8											34	<0.005	＊ 34				6.8	540
15-201-9001	中央区	関屋	定期モニタリング	178	2001/08/22	18	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.8	3370
15-201-0056	西区	木場	詳細調査		2001/08/30	16.1														0.3	＊ 1.4			
15-201-0057	西区	木場	詳細調査		2001/08/30	14.2														<0.1	0.6			
15-201-0058	西区	小平方	詳細調査		2001/08/30	14.2														＊ 1.9	0.5			

平 成 12 年 度　地 下 水 水 質 測 定 結 果

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	検査項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	有機ﾘﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ	ひ素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
																						環	境	基 準
							基準値 (mg/l)	≦0.003 (平成23年度まで≦0.01)	検出されないこと	検出されないこと	≦0.01 (平成4年度まで≦0.1)	≦0.05	≦0.01 (平成4年度まで≦0.05)	≦0.0005	検出されないこと	検出されないこと	≦0.02	≦0.002	≦0.002	≦0.004	≦0.1 (平成21年度まで≦0.02)			≦0.04
15-201-0043	北区	松浜	概況調査		2000/07/11	16.8		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0044	東区	中山	概況調査	2.5	2000/07/11	15.3		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0045	東区	粟山	概況調査		2000/07/11	16		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0046	西区	寺尾上	概況調査	16	2000/07/11	17.6		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0047	西区	赤塚	概況調査		2000/07/11	16		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0030	中央区	女池西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	2.7	2000/07/11	16.5															<0.002	<0.004		
15-201-9001	中央区	関屋	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	178	2000/08/23	18.3																		
15-201-0046	西区	寺尾上	詳細調査	16	2000/09/12	17																		
15-201-0047	西区	赤塚	詳細調査		2000/09/12	15.6																		
15-201-0048	西区	寺尾上	詳細調査		2000/09/12	17.2																		
15-201-0049	西区	谷内	詳細調査	7	2000/09/12	17																		
15-201-0050	西区	谷内	詳細調査		2000/09/12	17.5																		

＊…環境基準値超過
＊＊…基準値設定または基準値改正により超過

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	項目																その他の項目	
							1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	pH	EC（μS/cm）
							≦1	≦0.006	≦0.01（平成26年度まで≦0.03）	≦0.01	≦0.002	≦0.006	≦0.003	≦0.02	≦0.01	≦0.01			≦10	≦0.8	≦1	≦0.05	(5.8～8.6)	―
15-201-0043	北区	松浜	概況調査		2000/07/11	16.8	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	7.9	<0.005	7.9	<0.1	<0.1		6.9	220
15-201-0044	東区	中山	概況調査	2.5	2000/07/11	15.3	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	10	<0.005	10	<0.1	<0.1		6.1	300
15-201-0045	東区	粟山	概況調査		2000/07/11	16	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	7.9	<0.005	7.9	<0.1	<0.1		6.3	200
15-201-0046	西区	寺尾上	概況調査	16	2000/07/11	17.6	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	10	0.013	10	0.1	<0.1		6.8	370
15-201-0047	西区	赤塚	概況調査		2000/07/11	16	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	24	<0.005	＊ 24	<0.1	<0.1		6.6	470
15-201-0030	中央区	女池西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	2.7	2000/07/11	16.5	<0.0005		<0.002	0.0007													6.5	250
15-201-9001	中央区	関屋	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	178	2000/08/23	18.3	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.2	3290
15-201-0046	西区	寺尾上	詳細調査	16	2000/09/12	17														<0.1				
15-201-0047	西区	赤塚	詳細調査		2000/09/12	15.6											24	<0.005	＊ 24					
15-201-0048	西区	寺尾上	詳細調査		2000/09/12	17.2														<0.1				
15-201-0049	西区	谷内	詳細調査	7	2000/09/12	17											26	<0.005	＊ 26					
15-201-0050	西区	谷内	詳細調査		2000/09/12	17.5											16	<0.005	＊ 16					

平 成 11 年 度　地 下 水 水 質 測 定 結 果

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	検査項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	有機ﾘﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ	ひ素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
																						環	境	基 準
							基準値 (mg/l)	≦0.003 (平成23年度まで≦0.01)	検出されないこと	検出されないこと	≦0.01 (平成4年度まで≦0.1)	≦0.05	≦0.01 (平成4年度まで≦0.05)	≦0.0005	検出されないこと	検出されないこと	≦0.02	≦0.002	≦0.002	≦0.004	≦0.1 (平成21年度まで≦0.02)			≦0.04
15-201-0038	北区	太夫浜	概況調査	25	1999/07/30	20.4		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0039	東区	寺山	概況調査	6	1999/07/30	14.4		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0040	東区	石山	概況調査		1999/07/30	19.4		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0041	西区	寺尾西	概況調査	30	1999/07/30	19.2		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0042	西区	中権寺	概況調査	4	1999/07/30	18.4		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0030	中央区	女池西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	2.7	1999/07/30	16.6															<0.002	<0.004		
15-201-9001	中央区	関屋	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	178	1999/08/18	18.5																		

＊…環境基準値超過
＊＊…基準値設定または基準値改正により超過

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	項目																その他の項目	
							1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	pH	EC（μS/cm）
							≦1	≦0.006	≦0.01（平成26年度まで≦0.03）	≦0.01	≦0.002	≦0.006	≦0.003	≦0.02	≦0.01	≦0.01			≦10	≦0.8	≦1	≦0.05	(5.8～8.6)	―
15-201-0038	北区	太夫浜	概況調査	25	1999/07/30	20.4	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	2.5	<0.005	2.5	<0.1	<0.1		6.8	190
15-201-0039	東区	寺山	概況調査	6	1999/07/30	14.4	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	0.44	<0.005	0.44	<0.1	<0.1		6.6	80
15-201-0040	東区	石山	概況調査		1999/07/30	19.4	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	3.8	<0.005	3.8	<0.1	<0.1		5.8	170
15-201-0041	西区	寺尾西	概況調査	30	1999/07/30	19.2	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	3.9	<0.005	3.9	<0.1	<0.1		6.8	280
15-201-0042	西区	中榷寺	概況調査	4	1999/07/30	18.4	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	4.3	<0.005	4.3	<0.1	<0.1		6.5	400
15-201-0030	中央区	女池西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	2.7	1999/07/30	16.6	<0.0005		<0.002	0.0008													6.7	240
15-201-9001	中央区	関屋	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	178	1999/08/18	18.5	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.4	3350

平 成 10 年 度　地 下 水 水 質 測 定 結 果

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	検査項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	有機ﾘﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ	ひ素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	シス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	トランス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
																						環	境	基 準
							基準値 (mg/l)	≦0.003 (平成23年度まで≦0.01)	検出されないこと	検出されないこと	≦0.01 (平成4年度まで≦0.1)	≦0.05	≦0.01 (平成4年度まで≦0.05)	≦0.0005	検出されないこと	検出されないこと	≦0.02	≦0.002	≦0.002	≦0.004	≦0.1 (平成21年度まで≦0.02)			≦0.04
15-201-0036	中央区	田中町	概況調査	9～10	1998/07/24	15.5		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0037	西区	木山	概況調査	20～30	1998/07/24	26		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0030	中央区	女池西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	2.7	1998/07/24	16															<0.002	<0.004		
15-201-9001	中央区	関屋	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	178	1998/08/19	18.1																		

＊…環境基準値超過
＊＊…基準値設定または基準値改正により超過

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	項目																その他の項目	
							1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	pH	EC（μS/cm）
							≦1	≦0.006	≦0.01（平成26年度まで≦0.03）	≦0.01	≦0.002	≦0.006	≦0.003	≦0.02	≦0.01	≦0.01			≦10	≦0.8	≦1	≦0.05	(5.8～8.6)	―
15-201-0036	中央区	田中町	概況調査	9～10	1998/07/24	15.5	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	4.8	<0.005	4.8	<0.1			6.7	520
15-201-0037	西区	木山	概況調査	20～30	1998/07/24	26	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	21	<0.005	＊ 21	<0.1			6.7	2400
15-201-0030	中央区	女池西	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	2.7	1998/07/24	16	<0.0005		<0.002	0.0007													6.7	220
15-201-9001	中央区	関屋	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	178	1998/08/19	18.1	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.4	3300

平成９年度　地下水水質測定結果

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	検査項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	有機ﾘﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ	ひ素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
																						環境基準		
							基準値(mg/l)	≦0.003(平成23年度まで≦0.01)	検出されないこと	検出されないこと	≦0.01(平成4年度まで≦0.1)	≦0.05	≦0.01(平成4年度まで≦0.05)	≦0.0005	検出されないこと	検出されないこと	≦0.02	≦0.002	≦0.002	≦0.004	≦0.1(平成21年度まで≦0.02)			≦0.04
15-201-0029	北区	太夫浜	概況調査	8～10	1997/07/16	15.5		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0030	中央区	女池西	概況調査	2.7	1997/07/16	14.7		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0031	中央区	女池西	詳細調査	9～11	1997/07/31	22											<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0032	中央区	女池西	詳細調査		1997/07/31	17.8											<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0033	中央区	女池	詳細調査	9～11	1997/07/31	21.5											<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-9001	中央区	関屋	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	178	1997/08/27	18.3																		
15-201-0034	中央区	女池西	詳細調査	2.7	1997/09/16	13.8											<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0035	中央区	女池神明	詳細調査		1997/09/16	16.3											<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		

＊…環境基準値超過
＊＊…基準値設定または基準値改正により超過

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	項目																その他の項目	
							1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	pH	EC（μS/cm）
							≦1	≦0.006	≦0.01（平成26年度まで≦0.03）	≦0.01	≦0.002	≦0.006	≦0.003	≦0.02	≦0.01	≦0.01			≦10	≦0.8	≦1	≦0.05	(5.8～8.6)	―
15-201-0029	北区	太夫浜	概況調査	8～10	1997/07/16	15.5	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	9.8	0.024	9.8	<0.1			6.6	280
15-201-0030	中央区	女池西	概況調査	2.7	1997/07/16	14.7	<0.0005	<0.0006	<0.002	0.0013	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	9.4	0.2	9.4	<0.1			6.7	280
15-201-0031	中央区	女池西	詳細調査	9～11	1997/07/31	22	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001									
15-201-0032	中央区	女池西	詳細調査		1997/07/31	17.8	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001									
15-201-0033	中央区	女池	詳細調査	9～11	1997/07/31	21.5	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001									
15-201-9001	中央区	関屋	定期モニタリング	178	1997/08/27	18.3	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.4	3300
15-201-0034	中央区	女池西	詳細調査	2.7	1997/09/16	13.8	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001									
15-201-0035	中央区	女池神明	詳細調査		1997/09/16	16.3	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001									

平 成 8 年 度　地 下 水 水 質 測 定 結 果

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	検査項目	カドミウム	全シアン	有機リン	鉛	六価クロム	ひ素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	トランス-1,2-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン
																						環境基準		
							基準値 (mg/l)	≦0.003 (平成23年度まで≦0.01)	検出されないこと	検出されないこと	≦0.01 (平成4年度まで≦0.1)	≦0.05	≦0.01 (平成4年度まで≦0.05)	≦0.0005	検出されないこと	検出されないこと	≦0.02	≦0.002	≦0.002	≦0.004	≦0.1 (平成21年度まで≦0.02)			≦0.04
15-201-0027	西区	内野西	概況調査	4	1996/07/24	15		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0028	中央区	姥ヶ山	概況調査	7.5	1996/07/24	13.5		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-9001	中央区	関屋	定期モニタリング	178	1996/08/28	18.1																		

＊…環境基準値超過
＊＊…基準値設定または基準値改正により超過

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	項目															その他の項目	
							1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	pH	EC（μS/cm）
							≦1	≦0.006	≦0.01（平成26年度まで≦0.03）	≦0.01	≦0.002	≦0.006	≦0.003	≦0.02	≦0.01	≦0.01			≦10	≦0.8	≦1	≦0.05	(5.8～8.6)	―
15-201-0027	西区	内野西	概況調査	4	1996/07/24	15	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	8.7	<0.005	8.7	<0.1			6.6	230
15-201-0028	中央区	姥ヶ山	概況調査	7.5	1996/07/24	13.5	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	5.2	<0.005	5.2	<0.1			6.2	280
15-201-9001	中央区	関屋	定期モニタリング	178	1996/08/28	18.1	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.4	3300

平 成 7 年 度　地 下 水 水 質 測 定 結 果

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	検査項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	有機ﾘﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ	ひ素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
																						環	境	基 準
							基準値 (mg/l)	≦0.003 (平成23年度まで≦0.01)	検出されないこと	検出されないこと	≦0.01 (平成4年度まで≦0.1)	≦0.05	≦0.01 (平成4年度まで≦0.05)	≦0.0005	検出されないこと	検出されないこと	≦0.02	≦0.002	≦0.002	≦0.004	≦0.1 (平成21年度まで≦0.02)			≦0.04
15-201-0025	西区	大野	概況調査	8	1995/07/18	15.6		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-0026	東区	長者町	概況調査	14	1995/07/18	16		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.004		
15-201-9001	中央区	関屋	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	178	1995/08/23	18.4																		

＊…環境基準値超過
＊＊…基準値設定または基準値改正により超過

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	項目																その他の項目	
							1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	pH	EC（μS/cm）
							≦1	≦0.006	≦0.01（平成26年度まで≦0.03）	≦0.01	≦0.002	≦0.006	≦0.003	≦0.02	≦0.01	≦0.01			≦10	≦0.8	≦1	≦0.05	(5.8～8.6)	―
15-201-0025	西区	大野	概況調査	8	1995/07/18	15.6	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	6.1	0.035	6.1	<0.1			6.7	300
15-201-0026	東区	長者町	概況調査	14	1995/07/18	16	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	0.24	<0.005	0.24	<0.1			6.9	100
15-201-9001	中央区	関屋	定期モニタリング	178	1995/08/23	18.4	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.3	3200

平成６年度　地下水水質測定結果

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	検査項目	カドミウム	全シアン	有機リン	鉛	六価クロム	ひ素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	トランス-1,2-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン
																						環境基準		
							基準値(mg/l)	≦0.003(平成23年度まで≦0.01)	検出されないこと	検出されないこと	≦0.01(平成4年度まで≦0.1)	≦0.05	≦0.01(平成4年度まで≦0.05)	≦0.0005	検出されないこと	検出されないこと	≦0.02	≦0.002	≦0.002	≦0.004	≦0.1(平成21年度まで≦0.02)			≦0.04
15-201-0021	西区	上新栄町	概況調査	10	1994/07/28	17.5		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0002						
15-201-0022	中央区	関屋松波町	概況調査	5	1994/07/28	16.3		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0002						
15-201-0023	東区	河渡	概況調査	15	1994/07/28	15.1		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0002						
15-201-0024	北区	白勢町	概況調査	7	1994/07/28	19.2		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0002						
15-201-9001	中央区	関屋	定期モニタリング	178	1994/08/17	18.5																		
15-347-0003	西区	山田	概況調査	12	1994/08/30	14.9																		
15-201-0021	西区	上新栄町	概況調査	10	1994/12/06	15																		
15-201-0022	中央区	関屋松波町	概況調査	5	1994/12/06	17																		
15-201-0023	東区	河渡	概況調査	15	1994/12/06	13.4																		
15-201-0024	北区	白勢町	概況調査	7	1994/12/06	12.5																		

＊…環境基準値超過
＊＊…基準値設定または基準値改正により超過

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	項目															その他の項目	
							1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	pH	EC（μS/cm）
							≦1	≦0.006	≦0.01（平成26年度まで≦0.03）	≦0.01	≦0.002	≦0.006	≦0.003	≦0.02	≦0.01	≦0.01			≦10	≦0.8	≦1	≦0.05	(5.8～8.6)	―
15-201-0021	西区	上新栄町	概況調査	10	1994/07/28	17.5	<0.0005		<0.002	<0.0005						<0.002	7.7	<0.005	7.7	<0.1			6.8	320
15-201-0022	中央区	関屋松波町	概況調査	5	1994/07/28	16.3	<0.0005		<0.002	<0.0005													7.0	310
15-201-0023	東区	河渡	概況調査	15	1994/07/28	15.1	<0.0005		<0.002	<0.0005						<0.002	8.5	0.036	8.5	<0.1			6.4	320
15-201-0024	北区	白勢町	概況調査	7	1994/07/28	19.2	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.4	190
15-201-9001	中央区	関屋	定期モニタリング	178	1994/08/17	18.5	0.0011		<0.002	<0.0005													6.4	3200
15-347-0003	西区	山田	概況調査	12	1994/08/30	14.9																	6.2	580
15-201-0021	西区	上新栄町	概況調査	10	1994/12/06	15	<0.0005		<0.002	<0.0005													7.0	280
15-201-0022	中央区	関屋松波町	概況調査	5	1994/12/06	17	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.9	310
15-201-0023	東区	河渡	概況調査	15	1994/12/06	13.4	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.5	250
15-201-0024	北区	白勢町	概況調査	7	1994/12/06	12.5	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.5	160

平成５年度　地下水水質測定結果

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	検査項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	有機ﾘﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ	ひ素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
																						環境基準		
							基準値(mg/l)	≦0.003(平成23年度まで≦0.01)	検出されないこと	検出されないこと	≦0.01(平成4年度まで≦0.1)	≦0.05	≦0.01(平成4年度まで≦0.05)	≦0.0005	検出されないこと	検出されないこと	≦0.02	≦0.002	≦0.002	≦0.004	≦0.1(平成21年度まで≦0.02)			≦0.04
15-201-0017	西区	中野小屋	概況調査	20	1993/07/30	26.9		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	** 0.036	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0002						
15-201-0018	東区	太平	概況調査	7	1993/07/30	21.8		0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0002						
15-201-0019	北区	松浜	概況調査	6	1993/07/30	21.8		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0002						
15-201-0002-2	中央区	赤坂町	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	5	1993/07/30	15.9							** 0.014											
15-201-0020	江南区	天野	概況調査	7	1993/07/31	17.6		<0.001	<0.1		<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0002						
15-201-9001	中央区	関屋	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	178	1993/08/18	18.5																		
15-201-0017	西区	中野小屋	概況調査	20	1993/12/07	23.5																		
15-201-0018	東区	太平	概況調査	7	1993/12/07	13.9																		
15-201-0019	北区	松浜	概況調査	6	1993/12/07	14.2																		
15-201-0020	江南区	天野	概況調査	7	1993/12/07	11.4																		
15-201-0002-2	中央区	赤坂町	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	5	1994/02/08	15							** 0.021											

＊…環境基準値超過
＊＊…基準値設定または基準値改正により超過

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	項目																その他の項目	
							1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	pH	EC（μS/cm）
							≦1	≦0.006	≦0.01（平成26年度まで≦0.03）	≦0.01	≦0.002	≦0.006	≦0.003	≦0.02	≦0.01	≦0.01			≦10	≦0.8	≦1	≦0.05	(5.8～8.6)	―
15-201-0017	西区	中野小屋	概況調査	20	1993/07/30	26.9	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.9	520
15-201-0018	東区	太平	概況調査	7	1993/07/30	21.8	<0.0005		<0.002	<0.0005													7.1	17
15-201-0019	北区	松浜	概況調査	6	1993/07/30	21.8	<0.0005		<0.002	<0.0005													7.0	17
15-201-0002-2	中央区	赤坂町	定期モニタリング	5	1993/07/30	15.9																	6.9	34000
15-201-0020	江南区	天野	概況調査	7	1993/07/31	17.6	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.9	360
15-201-9001	中央区	関屋	定期モニタリング	178	1993/08/18	18.5	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.4	3200
15-201-0017	西区	中野小屋	概況調査	20	1993/12/07	23.5	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.9	500
15-201-0018	東区	太平	概況調査	7	1993/12/07	13.9	<0.0005		<0.002	<0.0005													7.0	130
15-201-0019	北区	松浜	概況調査	6	1993/12/07	14.2	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.8	200
15-201-0020	江南区	天野	概況調査	7	1993/12/07	11.4	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.1	320
15-201-0002-2	中央区	赤坂町	定期モニタリング	5	1994/02/08	15																	7.0	2800

平 成 4 年 度　地 下 水 水 質 測 定 結 果

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	検査項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	有機ﾘﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ	ひ素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	シス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	トランス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
																						環	境	基 準
							基準値 (mg/l)	≦0.003 (平成23年度まで≦0.01)	検出されないこと	検出されないこと	≦0.01 (平成4年度まで≦0.1)	≦0.05	≦0.01 (平成4年度まで≦0.05)	≦0.0005	検出されないこと	検出されないこと	≦0.02	≦0.002	≦0.002	≦0.004	≦0.1 (平成21年度まで≦0.02)			≦0.04
15-201-0013	西区	浦山	概況調査	10	1992/07/31	15.6		<0.001	<0.1	<0.1	<0.02	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
15-201-0014	中央区	関屋松波町	概況調査	8	1992/07/31	14.5		<0.001	<0.1	<0.1	<0.02	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
15-201-0015	東区	石山	概況調査	8	1992/07/31	15.9		<0.001	<0.1	<0.1	<0.02	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
15-201-0016	北区	太郎代	概況調査	19	1992/07/31	15		<0.001	<0.1	<0.1	<0.02	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								
15-201-0002-2	中央区	赤坂町	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	5	1992/08/03	15.5							** 0.011											
15-201-9001	中央区	関屋	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	178	1992/08/26	18.3																		
15-201-0013	西区	浦山	概況調査	10	1992/12/18	12.3																		
15-201-0014	中央区	関屋松波町	概況調査	8	1992/12/18	13																		
15-201-0015	東区	石山	概況調査	8	1992/12/18	14																		
15-201-0016	北区	太郎代	概況調査	19	1992/12/18	12.1																		
15-201-0002-2	中央区	赤坂町	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	5	1993/02/08	13.8							** 0.013											

＊…環境基準値超過
＊＊…基準値設定または基準値改正により超過

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	項目																その他の項目	
							1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	pH	EC（μS/cm）
							≦1	≦0.006	≦0.01（平成26年度まで≦0.03）	≦0.01	≦0.002	≦0.006	≦0.003	≦0.02	≦0.01	≦0.01			≦10	≦0.8	≦1	≦0.05	(5.8～8.6)	―
15-201-0013	西区	浦山	概況調査	10	1992/07/31	15.6	<0.0005		<0.002	<0.0005													7.0	290
15-201-0014	中央区	関屋松波町	概況調査	8	1992/07/31	14.5	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.7	250
15-201-0015	東区	石山	概況調査	8	1992/07/31	15.9	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.2	320
15-201-0016	北区	太郎代	概況調査	19	1992/07/31	15	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.6	330
15-201-0002-2	中央区	赤坂町	定期モニタリング	5	1992/08/03	15.5																	7.0	33000
15-201-9001	中央区	関屋	定期モニタリング	178	1992/08/26	18.3	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.6	3300
15-201-0013	西区	浦山	概況調査	10	1992/12/18	12.3	<0.0005		<0.002	<0.0005													7.0	260
15-201-0014	中央区	関屋松波町	概況調査	8	1992/12/18	13	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.7	230
15-201-0015	東区	石山	概況調査	8	1992/12/18	14	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.1	260
15-201-0016	北区	太郎代	概況調査	19	1992/12/18	12.1	<0.0005		<0.002	<0.0005													6.5	320
15-201-0002-2	中央区	赤坂町	定期モニタリング	5	1993/02/08	13.8																	7.4	3400

平成３年度　地下水水質測定結果

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	検査項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	有機ﾘﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ	ひ素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
																						環境基準		
							基準値(mg/l)	≦0.003(平成23年度まで≦0.01)	検出されないこと	検出されないこと	≦0.01(平成4年度まで≦0.1)	≦0.05	≦0.01(平成4年度まで≦0.05)	≦0.0005	検出されないこと	検出されないこと	≦0.02	≦0.002	≦0.002	≦0.004	≦0.1(平成21年度まで≦0.02)			≦0.04
15-201-0010	中央区	浜浦町	概況調査	12	1991/07/31	16.8		<0.001	<0.1	<0.1	<0.02	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0002						
15-201-0011	東区	秋葉	概況調査	8	1991/07/31	18		<0.001	<0.1	<0.1	<0.02	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0002						
15-201-0012	北区	太夫浜	概況調査	19	1991/07/31	16		<0.001	<0.1	<0.1	<0.02	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0002						
15-201-0002	中央区	寄附町	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	5	1991/08/02	16.5							0.006											
15-201-0009	西区	小針西	概況調査	16	1991/08/05	16.5		<0.001	<0.1	<0.1	<0.02	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0002						
15-201-9001	中央区	関屋	概況調査	178	1991/08/21	18.8																		
15-201-0011	東区	秋葉	概況調査	8	1991/12/18	15																		
15-201-0012	北区	太夫浜	概況調査	19	1991/12/18	14																		
15-201-0009	西区	小針西	概況調査	16	1991/12/24	13																		
15-201-0010	中央区	浜浦町	概況調査	12	1991/12/24	13.8																		
15-201-0002	中央区	寄附町	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	5	1992/02/06	15							0.006											

＊…環境基準値超過
＊＊…基準値設定または基準値改正により超過

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	項目																その他の項目	
							1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	pH	EC（μS/cm）
							≦1	≦0.006	≦0.01（平成26年度まで≦0.03）	≦0.01	≦0.002	≦0.006	≦0.003	≦0.02	≦0.01	≦0.01			≦10	≦0.8	≦1	≦0.05	(5.8～8.6)	―
15-201-0010	中央区	浜浦町	概況調査	12	1991/07/31	16.8	<0.0002		<0.002	<0.0005													6.8	220
15-201-0011	東区	秋葉	概況調査	8	1991/07/31	18	<0.0002		<0.002	<0.0005													7.2	270
15-201-0012	北区	太夫浜	概況調査	19	1991/07/31	16	<0.0002		<0.002	<0.0005													6.6	260
15-201-0002	中央区	寄附町	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	5	1991/08/02	16.5																	6.7	32000
15-201-0009	西区	小針西	概況調査	16	1991/08/05	16.5	<0.0002		<0.002	<0.0005													7.0	280
15-201-9001	中央区	関屋	概況調査	178	1991/08/21	18.8	<0.0005		<0.002	<0.0005														3200
15-201-0011	東区	秋葉	概況調査	8	1991/12/18	15	<0.0002		<0.002	<0.0005													7.0	330
15-201-0012	北区	太夫浜	概況調査	19	1991/12/18	14	<0.0002		<0.002	<0.0005													6.6	290
15-201-0009	西区	小針西	概況調査	16	1991/12/24	13	<0.0005		<0.002	<0.0005													7.1	300
15-201-0010	中央区	浜浦町	概況調査	12	1991/12/24	13.8	<0.0002		<0.002	<0.0005													6.7	290
15-201-0002	中央区	寄附町	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	5	1992/02/06	15																	6.6	36000

平 成 2 年 度　地 下 水 水 質 測 定 結 果

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	検査項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	全ｼｱﾝ	有機ﾘﾝ	鉛	六価ｸﾛﾑ	ひ素	総水銀	ｱﾙｷﾙ水銀	PCB	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
																						環	境	基 準
							基準値 (mg/l)	≦0.003 (平成23年度まで≦0.01)	検出されないこと	検出されないこと	≦0.01 (平成4年度まで≦0.1)	≦0.05	≦0.01 (平成4年度まで≦0.05)	≦0.0005	検出されないこと	検出されないこと	≦0.02	≦0.002	≦0.002	≦0.004	≦0.1 (平成21年度まで≦0.02)			≦0.04
15-347-0001	西区	善久	概況調査	8	1990/07/05	14.7		<0.001	<0.1	<0.1	<0.02	<0.04	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0002						
15-201-0005	西区	内野西	概況調査	6	1990/07/31	14		<0.001	<0.1	<0.1	<0.02	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0002						
15-201-0006	中央区	旭町通	概況調査	8	1990/07/31	18.5		<0.001	<0.1	<0.1	<0.02	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0002						
15-201-0007	中央区	女池	概況調査	8	1990/07/31	14.8		<0.001	<0.1	<0.1	<0.02	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0002						
15-201-0008	北区	島見町	概況調査	6	1990/07/31	14		<0.001	<0.1	<0.1	<0.02	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0002						
15-201-0002	中央区	寄附町	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	5	1990/07/31	15.5							<0.005											
15-347-0001	西区	善久	概況調査	8	1990/12/03	13.2		<0.001	<0.1			<0.04		<0.0005				<0.0002						
15-201-0005	西区	内野西	概況調査	6	1990/12/04	14.7																		
15-201-0006	中央区	旭町通	概況調査	8	1990/12/04	14.5																		
15-201-0007	中央区	女池	概況調査	8	1990/12/04	11																		
15-201-0008	北区	島見町	概況調査	6	1990/12/04	11.5																		
15-201-0002	中央区	寄附町	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	5	1991/02/26	13.5							0.005											

＊…環境基準値超過
＊＊…基準値設定または基準値改正により超過

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	項目																その他の項目	
							1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	pH	EC（μS/cm）
							≦1	≦0.006	≦0.01（平成26年度まで≦0.03）	≦0.01	≦0.002	≦0.006	≦0.003	≦0.02	≦0.01	≦0.01			≦10	≦0.8	≦1	≦0.05	(5.8～8.6)	―
15-347-0001	西区	善久	概況調査	8	1990/07/05	14.7	<0.0005		<0.002	<0.0005													7.1	290
15-201-0005	西区	内野西	概況調査	6	1990/07/31	14	<0.0002		<0.002	<0.0005													6.6	390
15-201-0006	中央区	旭町通	概況調査	8	1990/07/31	18.5	<0.0002		<0.002	<0.0005													6.6	300
15-201-0007	中央区	女池	概況調査	8	1990/07/31	14.8	<0.0002		<0.002	<0.0005													6.3	360
15-201-0008	北区	島見町	概況調査	6	1990/07/31	14	<0.0002		<0.002	<0.0005													6.0	240
15-201-0002	中央区	寄附町	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	5	1990/07/31	15.5																	6.7	32000
15-347-0001	西区	善久	概況調査	8	1990/12/03	13.2	<0.0005		<0.002	<0.0005													7.0	250
15-201-0005	西区	内野西	概況調査	6	1990/12/04	14.7	<0.0002		<0.002	<0.0005													6.5	330
15-201-0006	中央区	旭町通	概況調査	8	1990/12/04	14.5	<0.0002		<0.002	<0.0005													6.6	310
15-201-0007	中央区	女池	概況調査	8	1990/12/04	11	<0.0002		<0.002	<0.0005													6.1	330
15-201-0008	北区	島見町	概況調査	6	1990/12/04	11.5	<0.0002		<0.002	<0.0005													6.0	70
15-201-0002	中央区	寄附町	定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ	5	1991/02/26	13.5																	6.8	34000

平成元年度　地下水水質測定結果

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	検査項目	カドミウム	全シアン	有機リン	鉛	六価クロム	ひ素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	トランス-1,2-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン
																						環境基準		
							基準値(mg/l)	≦0.003(平成23年度まで≦0.01)	検出されないこと	検出されないこと	≦0.01(平成4年度まで≦0.1)	≦0.05	≦0.01(平成4年度まで≦0.05)	≦0.0005	検出されないこと	検出されないこと	≦0.02	≦0.002	≦0.002	≦0.004	≦0.1(平成21年度まで≦0.02)			≦0.04
15-201-0001	西区	赤塚	概況調査	10	1989/11/06	15.1		<0.001	<0.1	<0.1	<0.02	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0002						
15-201-0002	中央区	寄附町	概況調査	5	1989/11/06	16		<0.001	<0.1	<0.1	<0.02	<0.04	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0002						
15-201-0003	東区	山木戸	概況調査	5	1989/11/06	15		<0.001	<0.1	<0.1	<0.02	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0002						
15-201-0004	北区	新崎	概況調査	5	1989/11/06	14.8		<0.001	<0.1	<0.1	<0.02	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0002						
15-347-0002	西区	木場	詳細調査	17	1990/02/01	13.2							* 0.093											
15-201-0001	西区	赤塚	概況調査	10	1990/02/26	15												<0.0002						
15-201-0002	中央区	寄附町	概況調査	5	1990/02/26	15.3							<0.005					<0.0002						
15-201-0003	東区	山木戸	概況調査	5	1990/02/26	15												<0.0002						
15-201-0004	北区	新崎	概況調査	5	1990/02/26	15												<0.0002						
15-201-0101	中央区	古町通	詳細調査		1990/02/26	15.1							<0.005											
15-201-0102	中央区	四ツ屋町	詳細調査		1990/02/26	15							<0.005											
15-201-0103	中央区	赤坂町	詳細調査		1990/02/26	15							0.009											
15-201-0104	中央区	横七番町通	詳細調査		1990/02/26	14.8							** 0.021											

＊…環境基準値超過
＊＊…基準値設定または基準値改正により超過

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	項目																その他の項目	
							1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	pH	EC（μS/cm）
							≦1	≦0.006	≦0.01（平成26年度まで≦0.03）	≦0.01	≦0.002	≦0.006	≦0.003	≦0.02	≦0.01	≦0.01			≦10	≦0.8	≦1	≦0.05	(5.8～8.6)	―
15-201-0001	西区	赤塚	概況調査	10	1989/11/06	15.1	<0.0002		<0.002	<0.0005													6.4	
15-201-0002	中央区	寄附町	概況調査	5	1989/11/06	16	<0.0002		<0.002	<0.0005													6.5	
15-201-0003	東区	山木戸	概況調査	5	1989/11/06	15	<0.0002		<0.002	<0.0005													6.3	
15-201-0004	北区	新崎	概況調査	5	1989/11/06	14.8	<0.0002		<0.002	<0.0005													6.4	
15-347-0002	西区	木場	詳細調査	17	1990/02/01	13.2																	7.7	330
15-201-0001	西区	赤塚	概況調査	10	1990/02/26	15	<0.0002		<0.002	<0.0005														
15-201-0002	中央区	寄附町	概況調査	5	1990/02/26	15.3	<0.0002		<0.002	<0.0005														
15-201-0003	東区	山木戸	概況調査	5	1990/02/26	15	<0.0002		<0.002	<0.0005														
15-201-0004	北区	新崎	概況調査	5	1990/02/26	15	<0.0002		<0.002	<0.0005														
15-201-0101	中央区	古町通	詳細調査		1990/02/26	15.1																		
15-201-0102	中央区	四ツ屋町	詳細調査		1990/02/26	15																		
15-201-0103	中央区	赤坂町	詳細調査		1990/02/26	15																		
15-201-0104	中央区	横七番町通	詳細調査		1990/02/26	14.8																		