

平成29年度耐震改修状況の結果について（東区）

平成30年4月現在

耐震改修状況の結果については、非木造で2階建以上の建物または床面積が200㎡を超える建物、木造で500㎡を超える建物を対象としています。
 ※ 構造（「R」＝「鉄筋コンクリート造」、 「S」＝「鉄骨造」、 「W」＝「木造」）

凡例 耐震性のある建物 耐震化の必要がある建物

| 学校名 | 棟名 | 建物区分 | 構造 | 階数 | 建築年月 | 建物面積 (㎡) | 耐震状況 | 診断結果 s値 | 補強後 s値 | 改修状況等 |
|---------|-------------|------|----|---------|---------|----------|-------|-----------|----------|---------|
| 山の下小学校 | 普通教室棟 | 校舎 | R | 4 | S56年05月 | 2,427 | 耐震性あり | 0.58 | 0.81 | 補強済み |
| | 特別教室棟 | 校舎 | R | 3 | S56年05月 | 1,910 | 耐震性あり | 0.90 | | 補強の必要なし |
| | 体育館 | 屋体 | R | 1 | H7年03月 | 1,134 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| 大形小学校 | 管理・普通教室棟 | 校舎 | R | 4 | S40年09月 | 2,909 | 耐震性あり | 0.33 | 0.73 | 補強済み |
| | 管理・普通教室棟 | 校舎 | R | 4 | S47年05月 | 640 | 耐震性あり | 0.28 | 0.73 | 補強済み |
| | 普通教室棟 | 校舎 | R | 4 | S47年06月 | 286 | 耐震性あり | 0.28 | 0.73 | 補強済み |
| | 普通・特別教室棟 | 校舎 | R | 4 | S58年05月 | 2,048 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 体育館 | 屋体 | S | 1 | H8年02月 | 1,258 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 普通教室棟 | 校舎 | S | 2 | H19年10月 | 431 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| 中野山小学校 | 普通・特別教室棟 | 校舎 | R | 4 | S43年03月 | 2,478 | 耐震性あり | 0.24 | 0.71 | 補強済み |
| | 普通教室棟 | 校舎 | R | 4 | S45年03月 | 1,072 | 耐震性あり | 0.24 | 0.71 | 補強済み |
| | 体育館 | 屋体 | S | 1 | S46年12月 | 992 | 耐震性あり | 0.27 | 0.73 | 補強済み |
| | 管理棟 | 校舎 | R | 3 | S47年03月 | 729 | 耐震性あり | 0.37 | 0.75 | 補強済み |
| | 給食室 | 校舎 | R | 1 | S47年03月 | 253 | 耐震性あり | 0.37 | 0.75 | 補強済み |
| | 管理・特別・普通教室棟 | 校舎 | R | 3 | S47年07月 | 318 | 耐震性あり | 0.37 | 0.75 | 補強済み |
| | 管理・特別・普通教室棟 | 校舎 | R | 3 | S47年07月 | 1,312 | 耐震性あり | 0.37 | 0.74 | 補強済み |
| | 通路棟 | 校舎 | R | 3 | S47年03月 | 198 | 耐震性あり | 0.39 | 0.80 | 補強済み |
| 木戸小学校 | 体育館 | 屋体 | S | 1 | S46年12月 | 1,080 | 耐震性あり | 0.15 | 0.72 | 補強済み |
| | 管理・特別教室棟 | 校舎 | R | 3 | S48年07月 | 826 | 耐震性あり | 0.55 | 0.78 | 補強済み |
| | 管理・特別教室棟 | 校舎 | R | 3 | S55年03月 | 1,023 | 耐震性あり | 0.55 | 0.78 | 補強済み |
| | 普通教室棟 | 校舎 | R | 4 | H27年12月 | 2,037 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| 東山の下小学校 | 普通・特別教室棟 | 校舎 | R | 4 | H29年06月 | 2,199 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 体育館 | 屋体 | S | 1 | H5年03月 | 1,338 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| 桃山小学校 | 管理・特別・普通教室棟 | 校舎 | R | 4 | H14年09月 | 8,185 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 管理・特別・普通教室棟 | 校舎 | R | 4 | S61年05月 | 4,951 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 給食室 | 校舎 | R | 1 | S61年05月 | 202 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| 下山小学校 | 体育館 | 屋体 | S | 1 | S61年10月 | 1,179 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 管理・特別・普通教室棟 | 校舎 | R | 4 | H25年03月 | 7,474 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| 牡丹山小学校 | 体育館 | 屋体 | R | 4 | H25年04月 | 1,535 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 普通教室棟 | 校舎 | R | 4 | S44年03月 | 2,195 | 耐震性あり | 0.29 | 0.76 | 補強済み |
| | 普通教室棟 | 校舎 | R | 4 | S44年05月 | 1,583 | 耐震性あり | 0.29 | 0.76 | 補強済み |
| | 体育館 | 屋体 | S | 1 | S45年03月 | 807 | 耐震性あり | 0.12 | 0.72 | 補強済み |
| | 体育館 | 屋体 | S | 1 | S52年03月 | 258 | 耐震性あり | 0.12 | 0.72 | 補強済み |
| | 管理・特別教室棟 | 校舎 | R | 4 | S49年03月 | 1,300 | 耐震性あり | 0.31 | 0.75 | 補強済み |
| | 管理・特別教室棟 | 校舎 | R | 4 | S49年05月 | 1,236 | 耐震性あり | 0.31 | 0.75 | 補強済み |
| | 通路棟 | 校舎 | R | 2 | S49年12月 | 172 | 耐震性あり | 1.21 | | 補強の必要なし |
| 東中野山小学校 | 昇降口 | 校舎 | R | 3 | S49年12月 | 423 | 耐震性あり | 0.29 | 0.71 | 補強済み |
| | 普通教室棟 | 校舎 | R | 4 | S51年03月 | 1,942 | 耐震性あり | 0.50 | 0.80 | 補強済み |
| | 給食室 | 校舎 | R | 4 | S51年05月 | 341 | 耐震性あり | 0.50 | 0.80 | 補強済み |
| | 普通・特別教室棟 | 校舎 | R | 4 | S51年05月 | 2,358 | 耐震性あり | 0.35 | 0.75 | 補強済み |
| | 体育館 | 屋体 | S | 1 | S51年05月 | 987 | 耐震性あり | 0.24 | 0.74 | 補強済み |
| 竹尾小学校 | 普通教室棟 | 校舎 | R | 4 | S54年03月 | 1,014 | 耐震性あり | 0.60 | 0.79 | 補強済み |
| | 普通教室棟 | 校舎 | R | 4 | S53年03月 | 2,239 | 耐震性あり | 0.40 | 0.78 | 補強済み |
| | 通路棟 | 校舎 | R | 4 | S53年05月 | 202 | 耐震性あり | 0.40 | 0.78 | 補強済み |
| | 管理・特別教室棟 | 校舎 | R | 3 | S53年05月 | 1,526 | 耐震性あり | 0.53 | 0.83 | 補強済み |
| 南中野山小学校 | 体育館 | 屋体 | S | 1 | S53年05月 | 1,030 | 耐震性あり | 0.17 | 0.88 | 補強済み |
| | 普通教室棟 | 校舎 | R | 4 | S54年03月 | 2,521 | 耐震性あり | 0.45 | 0.74 | 補強済み |
| | 給食室 | 校舎 | R | 4 | S54年05月 | 529 | 耐震性あり | 0.45 | 0.74 | 補強済み |
| | 管理棟 | 校舎 | R | 3 | S54年05月 | 1,678 | 耐震性あり | 0.94 | | 補強の必要なし |
| | 特別教室棟 | 校舎 | R | 3 | S54年05月 | 1,181 | 耐震性あり | 0.52 | 0.78 | 補強済み |
| 江南小学校 | 体育館 | 屋体 | S | 1 | S54年05月 | 1,185 | 耐震性あり | 0.38 | 0.78 | 補強済み |
| | 普通教室棟 | 校舎 | R | 4 | S57年03月 | 2,298 | 耐震性あり | 0.74 | | 補強の必要なし |
| | 給食室 | 校舎 | R | 1 | S57年05月 | 223 | 耐震性あり | 0.74 | | 補強の必要なし |
| | 管理・特別教室棟 | 校舎 | R | 4 | S57年03月 | 1,952 | 耐震性あり | 0.71 | | 補強の必要なし |
| | 普通・特別教室棟 | 校舎 | R | 4 | S57年05月 | 1,710 | 耐震性あり | 0.80 | | 補強の必要なし |
| 東新潟中学校 | 体育館 | 屋体 | S | 1 | S57年05月 | 1,071 | 耐震性あり | 0.21 | 0.92 | 補強済み |
| | 普通教室棟 | 校舎 | R | 4 | S52年03月 | 2,696 | 耐震性あり | 0.55 | 0.76 | 補強済み |
| | 管理・特別教室棟 | 校舎 | R | 2 | S52年08月 | 1,268 | 耐震性あり | 1.11 | | 補強の必要なし |
| | 特別教室棟 | 校舎 | R | 3 | S56年03月 | 952 | 耐震性あり | 0.65 | 0.84 | 補強済み |
| | 特別教室棟 | 校舎 | R | 3 | S60年03月 | 795 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 普通・特別教室棟 | 校舎 | R | 2 | S60年03月 | 724 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 武道場 | 屋体 | S | 1 | S61年08月 | 378 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| 体育館 | 屋体 | R | 1 | H5年11月 | 1,392 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし | |
| 専用食堂 | 校舎 | S | 1 | H15年03月 | 287 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし | |

平成29年度耐震改修状況の結果について（東区）

平成30年4月現在

凡例 耐震性のある建物 耐震化の必要がある建物

| 学校名 | 棟名 | 建物区分 | 構造 | 階数 | 建築年月 | 建物面積 (㎡) | 耐震状況 | 診断結果 s値 | 補強後 s値 | 改修状況等 |
|---------|----------|------|----|----|---------|----------|-------|-----------|----------|---------|
| 山の下中学校 | 普通教室棟 | 校舎 | R | 4 | S44年03月 | 1,417 | 耐震性あり | 0.30 | 0.72 | 補強済み |
| | 特別教室棟 | 校舎 | R | 4 | S49年03月 | 1,223 | 耐震性あり | 0.48 | 0.76 | 補強済み |
| | 普通・特別教室棟 | 校舎 | R | 4 | S59年04月 | 1,974 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 管理棟 | 校舎 | R | 3 | S59年04月 | 1,037 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 体育館 | 屋体 | S | 1 | S62年11月 | 1,311 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 武道場 | 屋体 | S | 1 | H2年10月 | 374 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| 大形中学校 | 普通教室棟 | 校舎 | R | 4 | S56年08月 | 1,601 | 耐震性あり | 0.45 | 0.73 | 補強済み |
| | 通路棟 | 校舎 | R | 4 | S56年08月 | 508 | 耐震性あり | 0.45 | 0.73 | 補強済み |
| | 管理・特別教室棟 | 校舎 | R | 4 | S56年08月 | 2,120 | 耐震性あり | 0.53 | 0.75 | 補強済み |
| | 特別教室棟 | 校舎 | R | 2 | S56年08月 | 475 | 耐震性あり | 0.53 | 0.75 | 補強済み |
| | 特別教室棟 | 校舎 | R | 1 | S56年08月 | 350 | 耐震性あり | 1.10 | | 補強の必要なし |
| | 体育館 | 屋体 | S | 1 | S56年11月 | 1,145 | 耐震性あり | 0.27 | 0.95 | 補強済み |
| | 武道場 | 屋体 | S | 1 | H2年02月 | 392 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| 石山中学校 | 普通教室棟 | 校舎 | S | 2 | H26年03月 | 384 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 普通教室棟 | 校舎 | R | 4 | S47年07月 | 1,777 | 耐震性あり | 0.38 | 0.75 | 補強済み |
| | 体育館 | 屋体 | S | 1 | S47年01月 | 1,079 | 耐震性あり | 0.24 | 0.79 | 補強済み |
| | 管理棟 | 校舎 | R | 2 | S48年06月 | 848 | 耐震性あり | 1.15 | | 補強の必要なし |
| | 特別教室棟 | 校舎 | R | 3 | S48年06月 | 1,336 | 耐震性あり | 0.51 | 0.80 | 補強済み |
| | 普通教室棟 | 校舎 | R | 4 | S51年05月 | 1,075 | 耐震性あり | 0.56 | 0.78 | 補強済み |
| | 特別教室棟 | 校舎 | R | 3 | S53年03月 | 701 | 耐震性あり | 0.77 | | 補強の必要なし |
| | 特別教室棟 | 校舎 | R | 3 | S53年05月 | 833 | 耐震性あり | 0.77 | | 補強の必要なし |
| | 武道場 | 屋体 | S | 1 | S63年10月 | 375 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| 藤見中学校 | 管理・普通教室棟 | 校舎 | R | 3 | S51年03月 | 500 | 耐震性あり | 0.61 | 0.77 | 補強済み |
| | 管理・普通教室棟 | 校舎 | R | 3 | S51年05月 | 1,069 | 耐震性あり | 0.61 | 0.77 | 補強済み |
| | 武道場 | 屋体 | S | 1 | S60年09月 | 342 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 特別教室棟 | 校舎 | R | 3 | H2年02月 | 1,214 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 体育館 | 屋体 | R | 1 | H16年03月 | 1,425 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 専用食堂 | 校舎 | R | 1 | H16年03月 | 319 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 昇降口 | 校舎 | R | 3 | H18年03月 | 625 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| 木戸中学校 | 普通・特別教室棟 | 校舎 | R | 4 | H17年05月 | 3,417 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 普通教室棟 | 校舎 | R | 4 | S45年03月 | 1,745 | 耐震性あり | 0.31 | 0.79 | 補強済み |
| | 普通・特別教室棟 | 校舎 | R | 4 | S45年05月 | 1,520 | 耐震性あり | 0.31 | 0.79 | 補強済み |
| | 特別教室棟 | 校舎 | R | 4 | S47年03月 | 1,236 | 耐震性あり | 0.31 | 0.79 | 補強済み |
| | 体育館 | 屋体 | S | 1 | S46年12月 | 1,076 | 耐震性あり | 0.17 | 0.72 | 補強済み |
| | 昇降口 | 校舎 | R | 1 | S48年03月 | 230 | 耐震性あり | 0.74 | | 補強の必要なし |
| | 特別教室棟 | 校舎 | R | 3 | S49年03月 | 1,327 | 耐震性あり | 0.58 | 0.83 | 補強済み |
| | 管理・特別教室棟 | 校舎 | R | 3 | S50年03月 | 422 | 耐震性あり | 0.58 | 0.83 | 補強済み |
| | 管理棟 | 校舎 | R | 3 | S50年05月 | 394 | 耐震性あり | 0.58 | 0.83 | 補強済み |
| 下山中学校 | 通路棟 | 校舎 | R | 3 | S50年05月 | 287 | 耐震性あり | 0.72 | | 補強の必要なし |
| | 武道場 | 屋体 | S | 1 | S59年09月 | 342 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 管理・特別教室棟 | 校舎 | R | 4 | H1年07月 | 3,342 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 普通教室棟 | 校舎 | R | 4 | H1年07月 | 1,382 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 普通教室棟 | 校舎 | R | 4 | H1年07月 | 441 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| 東石山中学校 | 体育館 | 屋体 | S | 2 | H1年07月 | 1,317 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 武道場 | 屋体 | S | 2 | H1年07月 | 365 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 普通教室棟 | 校舎 | R | 4 | S55年07月 | 2,914 | 耐震性あり | 0.47 | 0.80 | 補強済み |
| | 管理・特別教室棟 | 校舎 | R | 4 | S55年07月 | 1,787 | 耐震性あり | 0.50 | 0.79 | 補強済み |
| | 管理・特別教室棟 | 校舎 | R | 4 | S55年07月 | 1,262 | 耐震性あり | 0.50 | 0.79 | 補強済み |
| | 特別教室棟 | 校舎 | R | 1 | S55年07月 | 353 | 耐震性あり | 1.89 | | 補強の必要なし |
| 東特別支援学校 | 体育館 | 屋体 | S | 1 | S55年07月 | 1,289 | 耐震性あり | 0.29 | 0.85 | 補強済み |
| | 武道場 | 屋体 | S | 1 | S62年10月 | 364 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 保育棟 | 園舎 | S | 1 | S46年03月 | 751 | 耐震性あり | 0.27 | 0.71 | 補強済み |
| | 管理棟 | 校舎 | R | 2 | S58年05月 | 1,677 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 特別教室棟 | 校舎 | R | 1 | S58年05月 | 340 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 普通教室棟 | 校舎 | R | 2 | S58年05月 | 713 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | プレイルーム | 校舎 | S | 2 | S58年05月 | 500 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 給食室 | 校舎 | S | 1 | S58年05月 | 375 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 普通教室棟 | 校舎 | R | 2 | S61年03月 | 734 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 特別教室棟 | 校舎 | R | 1 | S61年03月 | 210 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| 牡丹山幼稚園 | 特別教室棟 | 校舎 | R | 1 | S61年03月 | 216 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 特別教室棟 | 校舎 | R | 1 | S61年05月 | 207 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 体育館 | 屋体 | W | 1 | H14年03月 | 990 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 普通教室棟 | 校舎 | S | 1 | H18年06月 | 439 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |
| | 普通教室棟 | 校舎 | S | 1 | H29年03月 | 410 | 耐震性あり | 新耐震 | | 補強の必要なし |