

本市スポーツ施設の被害状況

資料 3

区	施設	開館	被害状況
北区	北地区スポーツセンター	○	玄関タイルにクラック、多目的駐車場マンホール近辺の不陸
東区	下山スポーツセンター	○	エントランスタイル・プール槽内タイル・プールサイド・プール内壁のクラック数か所、外壁雨水配管の割れ
	中地区運動広場	冬季休業	野球場1塁側ダックアウト腰壁の破損
中央区	新潟市陸上競技場	△	サブグラウンドの一部に亀裂・液状化、駐車場不陸及び地割れ等
	新潟市体育館	○	機械室前石畳2か所陥没、機械室内地下ピットに地下水発生、フロア非常口軒下コンクリート片の落下等、内外壁にひび割れ
	新潟市アイスアリーナ	○	エントランスインターロッキングの一部隆起
	鳥屋野総合体育館	○	スプリンクラー貯水槽の漏水
	鳥屋野運動公園球技場	×	外壁の一部にひび、グラウンド一部液状化・隆起、観客席の大部分の破損、ポンプ室傾き
	鳥屋野運動公園野球場	冬季休業	外壁の一部にひび割れ、バックネットワイヤーの部分断裂、外野フェンスの変形、外野芝生の隆起
	鳥屋野運動公園馬場	○	クラブハウス傾き、馬場の周囲の樹木が倒木の可能性あり
	西海岸公園市営プール	×	プール可動床の故障、天井の一部破損
江南区	横越総合体育館	○	職員玄関前地盤沈下、施設北側地盤沈下、芝生広場東側側溝のズレ
秋葉区	小須戸運動公園	○	野球場フェンスの基礎部ひび割れ、剥離
南区	白根総合公園白根カルチャーセンター	○	玄関前インターロッキングの一部陥没
西区	黒埼地区総合体育館	○	駐車場の一部液状化、廊下にひび割れ
	みどり森の運動公園野球場	冬季休業	野球場外野フェンスの傾き
	黒埼地区野球場		ライト側フェンス前 陥没
	寺地河川敷公園庭球場		テニスコートひび割れ
	善久河川敷公園庭球場		テニスコートひび割れ
西蒲区	西川総合体育館	○	外構の地盤沈下、点字ブロックグラつき
	中之口体育館	○	・体育館内壁、外壁複数個所にヒビ、亀裂 ・天井コンクリートに亀裂 ・松の木と杉の木が3本折れている(地震の影響かは不明)
	巻体育館	○	・内壁・外壁にヒビ(地震によるものかは不明) ・照明(水銀灯)5箇所不点灯(うち2箇所原因不明)
	漆山体育館	○	外壁にヒビ(地震によるものかは不明)
	岩室体育館	○	・外壁の一部欠落 ・2階フロアヒビ割れ ・一部の扉開閉がスムーズにいかない ・岩室体育館ステージ壁ボードの剥がれ
	岩室野球場	○	ライト側扉開閉がスムーズにいかない
	西川体育センター	○	アリーナ水銀灯1か所不点灯、側壁面亀裂、ギャラリー下部破損
	中之口野球場	○	ベンチのコンクリート壁の亀裂が広がる
	城山運動公園	○	ホッケー場倉庫の一部が落下
	スポーツパーク西川	○	館内壁面亀裂有り、水銀灯カバー外れ

鳥屋野運動公園野球場の被害状況



鳥屋野運動公園球技場の被害状況

