

対策一覧表

令和5年3月末時点

【太夫浜小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体					対策状況				
					(道路管理者) 新潟市	(教育機関) 新潟市	警察	国	自治会	対策済み	対策実施中	対策予定	検討中	
1	一般県道島見・濁川線	北区太夫浜新町斉藤畳店前道路	交通量が多いが、通学路として多くの子が横断している。毎朝、セーフティスタッフが出て車を止めている。	信号機の設置			○			○				

【対策検討メンバー】北区教育支援センター、北警察署、北区建設課、北区総務課

対策一覧表

令和5年3月末時点

【濁川小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体					対策状況				
					(道路管理者) 新潟市	(教育機関) 新潟市	警察	国	自治会	対策済み	対策実施中	対策予定	検討中	
1	主要地方道新潟・新発田線	新崎2丁目、三幸製菓前の信号のあるT字路交差点	交通量が多く学校の約半数の200名あまりが登校する通学路で、歩道が狭く1名程度しか通れない。	車両と歩行者の分離措置(ラバーポール設置)	○		○			○				

【対策検討メンバー】北区教育支援センター、北警察署、北区建設課、北区総務課

対策一覧表

令和5年3月末時点

【葛塚東小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体					対策状況			
					(道路管理者) 新潟市	(教育機関) 新潟市	警察	国	自治会	対策済み	対策実施中	対策予定	検討中
1	主要地方道新発田・豊栄・村上線	葛塚・中大口(ヤオヨ酒店前の信号機)	歩行者用信号機が片側にしかない。登下校時に児童が渡る方に信号機がない。(地域要望あり)	【警察】信号機の設置 「教育機関」信号機設置後に信号機箇所の注意喚起を生徒に促す		○	○			○			

【対策検討メンバー】北区教育支援センター、北警察署、北区建設課、北区総務課

対策一覧表

令和5年3月末時点

【太田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体					対策状況			
					(道路管理者) 新潟市	(教育機関) 新潟市	警察	国	自治会	対策済み	対策実施中	対策予定	検討中
1	市道中黒山・笠柳・笹山線	北区太田松影の跨線橋	交通量が多いにもかかわらず白線だけで道幅が狭く冬場の降雪時は危険である。	ドットマークと注意看板の設置	○					○			

【対策検討メンバー】北区教育支援センター、北警察署、北区建設課、北区総務課

対策一覧表

令和5年3月末時点

【岡方第二小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体					対策状況			
					(道路管理者) 新潟市	(教育機関) 新潟市	警察	国	自治会	対策済み	対策実施中	対策予定	検討中
1	市道新井郷川・新発田線	北区森下の岡方第2小グランド脇の交差点	カーブミラーと横断歩道があるが、左右確認をせず飛び出す様子が見られる。	停止線・「止まれ」を補修済み ストップマーク設置済み		○				○			

【対策検討メンバー】北区教育支援センター、北警察署、北区建設課、北区総務課