

平成29年度耐震改修状況の結果について（北区）

平成30年4月現在

耐震改修状況の結果については、非木造で2階建以上の建物または床面積が200㎡を超える建物、木造で500㎡を超える建物を対象としています。
 ※ 構造（「R」＝「鉄筋コンクリート造」、 「S」＝「鉄骨造」、 「W」＝「木造」）

凡例 耐震性のある建物 耐震化の必要がある建物

学校名	棟名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積(㎡)	耐震状況	診断結果I s値	補強後I s値	改修状況等
松浜小学校	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S52年03月	1,416	耐震性あり	0.51	0.86	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S53年03月	1,322	耐震性あり	0.51	0.86	補強済み
	給食室	校舎	R	1	S53年03月	206	耐震性あり	0.51	0.86	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S54年03月	2,414	耐震性あり	0.80		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	S55年03月	2,254	耐震性あり	0.88		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	1	S62年03月	1,235	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
南浜小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S62年03月	2,180	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	H10年03月	1,002	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
太夫浜小学校	普通教室棟	校舎	R	3	S48年03月	632	耐震性あり	0.55	0.81	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S48年06月	1,151	耐震性あり	0.55	0.81	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S48年06月	558	耐震性あり	0.18	0.90	補強済み
	体育館	屋体	S	1	H2年02月	302	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	H6年03月	1,758	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
濁川小学校	普通教室棟	校舎	R	3	S46年03月	638	耐震性あり	0.50	0.81	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S46年05月	396	耐震性あり	0.50	0.81	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S55年03月	2,069	耐震性あり	0.65	0.81	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S62年12月	987	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	H5年03月	1,234	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
葛塚小学校	特別教室棟	校舎	R	3	S57年09月	1,563	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理棟	校舎	R	2	S57年09月	962	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	S57年09月	475	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	S58年02月	1,770	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室・給食棟	校舎	R	3	S58年02月	691	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	2	S58年09月	1,620	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
葛塚東小学校	管理棟	校舎	R	4	S50年06月	1,497	耐震性あり	0.14	0.72	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S50年06月	505	耐震性あり	0.14	0.72	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S51年05月	1,784	耐震性あり	0.14	0.72	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S51年05月	1,093	耐震性あり	0.14	0.72	補強済み
	体育館	屋体	S	2	S53年03月	1,250	耐震性あり	0.10	0.83	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S63年03月	947	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
木崎小学校	管理棟	校舎	R	3	S54年03月	1,053	耐震性あり	0.83		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	S54年03月	1,052	耐震性あり	0.72		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	S55年03月	585	耐震性あり	0.72		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	S55年03月	422	耐震性あり	0.77		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	S55年05月	770	耐震性あり	0.77		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	2	S41年05月	1,047	耐震性あり	0.08	0.79	補強済み
笹山小学校	体育館	屋体	S	1	H23年03月	832	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・普通教室棟	校舎	R	3	S56年03月	1,345	耐震性あり	0.81		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	S	2	H23年03月	696	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
早通南小学校	普通教室棟	校舎	R	3	S52年03月	1,894	耐震性あり	0.46	1.08	補強済み
	管理棟	校舎	R	2	S52年07月	707	耐震性あり	0.93		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S54年03月	2,305	耐震性あり	0.51	0.87	補強済み
	給食室	校舎	R	1	S54年03月	231	耐震性あり	0.51	0.87	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S54年03月	655	耐震性あり	0.51	0.80	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S54年07月	1,560	耐震性あり	0.51	0.80	補強済み
	体育館	屋体	S	2	S56年03月	1,776	耐震性あり	0.65	0.78	補強済み
岡方第一小学校	プール専用付属室	校舎	R	1	S56年03月	214	耐震性あり	0.65	0.78	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S42年08月	930	耐震性あり	0.40	0.85	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S60年08月	1,980	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
岡方第二小学校	体育館	屋体	S	1	H3年03月	916	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S59年03月	833	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S60年03月	1,064	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
豊栄南小学校	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S60年06月	1,110	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・普通教室棟	校舎	R	3	S48年03月	1,577	耐震性あり	0.38	0.78	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S48年06月	410	耐震性あり	0.38	0.78	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S48年06月	177	耐震性あり	0.38	0.78	補強済み
	通路棟	校舎	R	3	S48年06月	141	耐震性あり	0.38	0.78	補強済み
体育館	屋体	S	1	S49年12月	600	耐震性あり	0.21	0.77	補強済み	

平成29年度耐震改修状況の結果について（北区）

平成30年4月現在

凡例 耐震性のある建物 耐震化の必要がある建物

学 校 名	棟 名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積 (㎡)	耐震状況	診断結果 s値	補強後 s値	改修状況等
松浜中学校	普通教室棟	校舎	R	4	S51年03月	1,527	耐震性あり	0.42	0.74	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S52年03月	1,764	耐震性あり	0.68	0.72	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S53年03月	480	耐震性あり	0.68	0.72	補強済み
	体育館	屋体	R	2	S53年03月	1,085	耐震性あり	0.77	0.77	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S54年03月	1,046	耐震性あり	0.42	0.74	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	2	S59年02月	800	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	S	1	H17年03月	269	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
南浜中学校	特別教室棟	校舎	R	3	S54年03月	870	耐震性あり	0.51	0.89	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S54年05月	1,361	耐震性あり	0.51	0.89	補強済み
	体育館	屋体	S	1	H1年12月	1,107	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	2	H1年12月	336	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
濁川中学校	特別教室棟	校舎	R	3	H1年12月	513	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	2	S53年09月	906	耐震性あり	0.29	0.74	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S56年03月	1,673	耐震性あり	0.67	0.74	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	H3年02月	917	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	H11年03月	258	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	2	S56年03月	707	耐震性あり	1.27		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	1	H3年11月	406	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
葛塚中学校	専用食堂	校舎	S	1	H15年03月	207	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	H16年01月	7,845	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用講堂	校舎	R	2	H16年01月	189	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	地域・学校連携施設	校舎	R	2	H16年01月	189	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
木崎中学校	体育館	屋体	W	3	H16年01月	3,038	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	H1年07月	1,286	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	H1年07月	2,429	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	給食室	校舎	R	1	H1年07月	225	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	1	H1年07月	239	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	R	1	H21年03月	403	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	1	H22年03月	1,116	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
岡方中学校	昇降口	校舎	R	1	H22年03月	251	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H8年03月	1,287	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	2	H9年07月	1,820	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	2	H9年07月	1,159	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
早通中学校	武道場	屋体	S	1	H26年03月	245	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S58年03月	2,654	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	給食室	校舎	R	1	S59年03月	272	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S59年03月	2,109	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	S59年05月	1,240	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
光晴中学校	体育館	屋体	S	2	S59年05月	1,888	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	1	H22年11月	353	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	H5年03月	1,587	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	H5年03月	1,526	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	H5年03月	981	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新潟市光晴学校給食センター	体育館	屋体	S	2	H5年08月	1,812	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	2	H5年05月	1,026	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	1	H16年03月	683	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新潟市葛塚学校給食センター	共同利用施設・調理室	給食	R	1	H7年02月	400	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新潟市葛塚学校給食センター	共同利用施設・調理室	給食	R	4	H16年01月	977	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし