

平成29年度耐震改修状況の結果について（江南区）

平成30年4月現在

耐震改修状況の結果については、非木造で2階建以上の建物または床面積が200㎡を超える建物、木造で500㎡を超える建物を対象としています。
 ※ 構造（「R」＝「鉄筋コンクリート造」、 「S」＝「鉄骨造」、 「W」＝「木造」）

凡例 耐震性のある建物 耐震化の必要がある建物

学校名	棟名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積(㎡)	耐震状況	診断結果I s値	補強後I s値	改修状況等
丸山小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	S44年03月	1,748	耐震性あり	0.30	0.76	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S50年03月	370	耐震性あり	0.30	0.76	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	4	S50年05月	647	耐震性あり	0.30	0.76	補強済み
	体育館	屋体	S	2	H6年03月	1,080	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	S	1	H17年03月	281	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
大淵小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	H20年03月	3,520	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	1	H20年03月	952	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
曾野木小学校	給食室	校舎	R	4	S40年08月	402	耐震性あり	0.15	0.72	補強済み
	管理・普通教室棟	校舎	R	4	S40年08月	1,419	耐震性あり	0.48	0.74	補強済み
	管理・普通教室棟	校舎	R	4	S46年03月	743	耐震性あり	0.48	0.74	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	4	S47年06月	704	耐震性あり	0.48	0.74	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S50年03月	1,024	耐震性あり	0.52	0.94	補強済み
	通路棟	校舎	R	4	S50年03月	250	耐震性あり	0.81		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	S	1	H3年12月	213	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	便所	校舎	R	4	H5年03月	200	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
西川小学校	体育館	屋体	S	1	H7年03月	1,185	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	H22年03月	3,303	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
東曾野木小学校	体育館	屋体	R	1	H22年03月	940	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	S54年03月	2,426	耐震性あり	0.62	0.72	補強済み
横越小学校	管理棟	校舎	R	3	S54年05月	221	耐震性あり	0.62	0.72	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S54年05月	2,531	耐震性あり	0.62	0.80	補強済み
	通路棟	校舎	R	3	S54年05月	167	耐震性あり	0.36	0.77	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S54年05月	1,016	耐震性あり	0.19	0.93	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S49年11月	2,000	耐震性あり	0.79		補強の必要なし
亀田小学校	普通教室棟	校舎	R	3	S49年11月	360	耐震性あり	0.79		補強の必要なし
	管理・普通教室棟	校舎	R	3	S49年11月	1,809	耐震性あり	0.71		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S51年02月	814	耐震性あり	0.14	0.75	補強済み
	車庫	校舎	S	1	S51年12月	227	耐震性あり	0.75		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	S57年12月	857	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	H7年03月	253	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S46年03月	1,600	耐震性あり	0.45	0.82	補強済み
早通小学校	普通・特別教室棟	校舎	R	2	S34年03月	523	耐震性あり	0.72		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	2	S35年03月	1,234	耐震性あり	0.72		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S46年05月	1,310	耐震性あり	0.45	0.82	補強済み
	体育館	屋体	S	2	S62年01月	1,391	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	クラブハウス	校舎	R	1	S62年01月	204	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
亀田東小学校	管理・普通教室棟	校舎	R	3	S40年02月	1,300	耐震性あり	0.32	0.74	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S56年12月	960	耐震性あり	0.38	0.79	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S61年03月	1,448	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
亀田西小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S42年03月	305	耐震性あり	0.31	0.91	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S42年03月	465	耐震性あり	0.76		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	2	S42年03月	754	耐震性あり	0.16	0.83	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S57年03月	323	耐震性あり	0.24	0.78	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	S55年03月	2,200	耐震性あり	0.44	0.77	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	H23年07月	3,573	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	S	3	H24年08月	893	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
大江山中学校	普通教室棟	校舎	R	3	S54年03月	1,799	耐震性あり	0.46	0.73	補強済み
	玄関	校舎	R	3	S54年03月	392	耐震性あり	0.46	0.73	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S62年12月	754	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S54年03月	978	耐震性あり	0.46	0.73	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S54年07月	1,582	耐震性あり	0.46	0.73	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S55年03月	1,500	耐震性あり	0.17	0.91	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S56年03月	669	耐震性あり	0.46	0.73	補強済み
	普通教室棟	校舎	S	2	H29年03月	394	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
曾野木中学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	S58年03月	3,101	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S62年12月	1,217	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	1	H4年01月	374	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	S	1	H15年03月	209	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
曾野木中学校	普通教室棟	校舎	R	4	S60年07月	3,587	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理棟	校舎	R	3	S60年07月	985	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	S60年07月	1,045	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	S	1	S60年07月	330	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	2	S60年07月	1,317	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし

平成29年度耐震改修状況の結果について（江南区）

平成30年4月現在

凡例 耐震性のある建物 耐震化の必要がある建物

学 校 名	棟 名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積 (㎡)	耐震状況	診断結果 I s値	補強後 I s値	改修状況等
両川中学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	S58年07月	2,259	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	4	S58年07月	475	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S58年07月	878	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	1	H3年01月	374	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
横越中学校	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S54年08月	1,616	耐震性あり	0.53	0.76	補強済み
	管理・普通教室棟	校舎	R	3	S63年12月	258	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	H4年03月	1,517	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	地域・学校連携施設	校舎	S	1	H4年03月	222	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	2	H6年12月	937	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・普通教室棟	校舎	R	3	H15年02月	1,266	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	H15年02月	1,444	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
亀田中学校	管理・普通教室棟	校舎	R	3	H15年02月	697	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	S52年10月	1,354	耐震性あり	0.52	0.90	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	2	S61年03月	2,102	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H20年06月	1,489	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	R	1	H20年06月	511	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	R	1	H20年06月	282	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
亀田西中学校	普通教室棟	校舎	R	4	H22年03月	3,561	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	2	S59年03月	1,451	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S59年03月	3,826	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	H1年11月	280	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S59年03月	1,270	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	クラブハウス	校舎	R	1	S59年03月	235	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	1	S60年12月	400	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新潟市亀田 学校給食センター	専用食堂	校舎	S	1	H22年03月	276	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	共同利用施設・調理室	給食	S	2	H24年12月	1,622	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし