

令和6年能登半島地震による被害状況等について（第3報）

令和6年1月2日（火）8時00分現在

新潟市災害対策本部

※記載は全て速報値であり数値等は今後変わることがあります

1 災害の概要

- (1) 発生日時 令和6年1月1日（月）16時10分
- (2) 震源 石川県能登地方
- (3) 規模 マグニチュード 7.6（暫定値）
- (4) 震源の深さ 16 km（暫定値）
- (5) 市内震度
 ア 震度5強 中央区、南区、西区、西蒲区
 イ 震度5弱 北区、東区、江南区、秋葉区
- (6) 津波警報・注意報
 1月1日（月） 16時12分 津波警報
 1月2日（火） 1時15分 津波注意報
- (7) 土砂災害情報
 なし
- (8) 気象警報・注意報
 波浪注意報
- (9) 津波情報
 17時09分0.3m

2 被害状況（調査中）

(1) 人的被害

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
死者									
重傷者									
軽症者			1	2					3

※中央区：避難所で転倒し救急搬送

江南区：避難所で転倒、持病発症により救急搬送

(2) 建物被害

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
全壊								1	1

※秋葉区：塀の倒壊（小須戸地区）、神社の灯籠倒壊

西蒲区：神社の一部倒壊、車庫の倒壊

(3) ライフラインの被害（調査中）

<電気>

西区の一部（約30戸）で停電

<ガス>

ガス漏れ（西蒲区曾根）

<上水道>

断水（中央区新和、江南区曾野木・両川・亀田地区ほか）

水道管破裂（2～3箇所）

中央区、西区、江南区の一部で減断水、濁水発生

<電気通信>

被害なし

<公共交通機関>

高速道路：通行可

鉄道：全線運転見合わせ

バス：一部を除き通常運行

<道路>

道路陥没（中央区関屋）

道路地面割れ（西蒲区の農大前）

電線垂れ下がり（江南区天野）

中央区、西区、西蒲区などで道路陥没、液状化

3 対応時系列

月日	時間	対応
1/1	16:10	地震発生 新潟市災害対策本部設置（3号配備）
1/1	18:30	第1回災害対策本部会議開催
1/1	21:30	第2回災害対策本部会議開催
1/1	23:28	災害救助法適用
1/2	9:00	第3回災害対策本部会議開催

4 避難情報及び避難の状況

(1) 避難情報

対象区域	月日	日時	避難情報	世帯数	人数
秋葉、南を除く全区	1/1	16:13	避難指示		
海岸付近	1/2	1:15	避難指示		

(2) 避難の状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	合計
開設避難所(箇所)	0	0	12	2	0	1	14	5	34
避難者(人)	0	0	32	11	0	7	284	19	353

※南区では災害時情報システムの障害が発生

5 自治体・関係機関応援要請

(1) 自衛隊 リエゾン2名派遣