

令和6年能登半島地震に関する災害対応概要（速報値）

令和6年1月21日（日）8時00分現在
新潟市災害対策本部事務局

1 被害状況

(1) 人的被害

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
死者	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重傷者	0	0	0	0	0	0	1	0	1
軽傷者	0	4	5	2	0	3	6	1	21

※石川県へ帰省中に罹災した死者1名（被害者数については、石川県で掲載）

(2) 建物被害

①建物被害状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
全壊	0	0	6	0	0	0	41	0	47
半壊	0	0	56	34	0	0	869	4	963
一部損壊	13	13	131	63	0	0	1,978	65	2,263

※損害判定基準（住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合）

- ・全壊 50%以上
- ・半壊 20%以上50%未満
- ・一部損壊 全壊及び半壊に至らないもの

②応急危険度判定【終了しました】

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
申請	5	7	140	81	24	13	1,437	37	1,744
うち 実施済み	5	7	140	81	24	13	1,437	37	1,744

※危険度判定結果：赤（危険）：172 黄（要注意）：769 緑（調査済み）：803

③罹災証明

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
申請	69	113	1,124	686	232	280	6,657	392	9,553
被害認定調査 実施済棟数	14	13	242	116	0	0	4,046	71	4,502
内 訳	全壊	0	0	6	0	0	41	0	47
	大規模 半壊	0	0	21	8	0	279	1	309
	中規模 半壊	0	0	1	0	0	3	2	6
	半壊	0	0	34	26	0	587	1	648
	準半壊	3	0	29	14	0	353	27	426
	一部 損壊	10	13	102	49	0	1,625	38	1,837
	精査中	1	0	49	19	0	1,158	2	1,229
うち 交付済み	0	0	0	0	0	0	0	0	

(3) 道路被害路線数

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
国県道	0	0	3	1	0	0	1	0	5
市道	0	0	77	21	0	6	211	1	316

(4) 学校被害

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
被害	13	14	23	10	12	10	26	15	123

2 避難の状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
開設 避難所	0	0	0	0	0	0	2	0	2
避難者 (人)	0	0	0	0	0	0	24	0	24

3 液状化による泥処理について

(1) 土嚢袋配布状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
枚数	0	0	7,169	5,635	106	327	311,260	33	324,530

(2) 土嚢袋配布場所

中央区総務課

江南区地域総務課

南区建設課

西区役所、黒埼出張所、西出張所、中野小屋連絡所

4 水道

(1) 断水

市内の断水はほぼ解消

※配水管(水道本管)の漏水修理が完了

(2) 応急給水場所

西区役所、黒埼北部公民館

5 下水道

- ・管きょ約 67km の一次調査 (マンホール内目視調査) が完了

(うち 10 km が追加調査分)

- ・一次調査結果に基づく被害状況の確認を行い、二次調査 (管路内 TV カメラ調査等) の対象路線を集約 (約 30 km)
- ・順次、二次調査を実施中

6 ボランティア

- ・1月3日 西区社会福祉協議会が災害ボランティアセンター設置
 - ・活動人数 936 人、活動件数 181 件 (主に土砂やブロックの撤去など)
- ※1月19日までの累計