

鳥屋野瀉流入水路水質調査結果

非用水期

調査日 平成21年10月16日

天候 晴

調査地点	PH	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	SS (mg/l)	T-N (mg/l)	T-P (mg/l)	水量 (m ³ /秒)
神道寺排水路	7.0	3.5	3.7	7.1	21	1.3	0.15	0.00
下所島排水路	6.8	0.5	2.4	6.3	25	2.9	0.26	0.00
近江・網川原排水路	7.3	1.7	3.6	8.3	5	3.1	0.22	0.00
大堀排水路	7.2	6.6	2.0	5.4	6	1.7	0.38	0.00
新堀排水路	7.1	5.0	4.4	5.7	5	1.7	0.12	2.64
清五郎排水路	欠測							
姥ヶ山排水路	7.1	2.6	4.1	7.7	8	4.2	0.27	0.00
大石排水路	6.8	1.4	2.7	6.5	15	1.7	0.24	0.00
山二ツ排水路	6.9	4.0	8.5	9.6	15	4.5	0.37	0.03
本所排水路	7.0	7.7	0.8	3.0	6	0.77	0.17	0.43
大淵排水路	6.9	5.3	1.5	4.3	7	1.5	0.18	0.00
袋津排水路	7.0	3.7	1.6	5.5	4	1.2	0.18	0.00
山崎排水路	7.1	1.1	3.5	8.5	14	3.1	0.14	0.00
栗ノ木川上流	7.3	8.3	1.3	4.2	5	1.2	0.20	0.44
鳥屋野瀉(上流)	7.2	7.8	1.4	3.6	10	0.89	0.098	
鳥屋野瀉(中流)	7.4	9.3	2.1	5.0	12	1.0	0.089	
鳥屋野瀉(下流)	7.2	6.8	2.1	4.8	11	1.1	0.093	
弁天橋	7.2	6.9	1.4	3.6	6	0.96	0.088	
鳥屋野瀉(出口)	7.5	8.6	4.5	5.9	12	1.3	0.12	