

## 6 施設の整備状況

学 校 名	適 正 規 模 校	校 舎				屋 内 体 育 館			
		主な校舎 建設年	築年数		老朽化による改修・建替え (工事年度, 規模等)	建設年	築年数		老朽化による改修・建替え (工事年度)
			H27 時点	老朽化			H27 時点	老朽化	
白南中		H15	12			H15	12		
白根第一中		S50	40		改修 H22~25 <全体的>	S50	40		改修 H22
臼井中		S28	62		建替え H22, 23 <全体的>	S34	56		
白根北中		H4	23			H4	23		
味方中		H2	25			H4	23		
月瀉中		H4	23			H5	22		
新飯田小		S54	36		増築 H19,20 <一部>	S54	36		改修(一部増築) H20
茨曾根小		S56	34			S56	34		
庄瀬小		H9	18			H9	18		
小林小		S58	32			S58	32		
白根小		S55	35			S55	35		
臼井小		H6	21			H7	20		
大鷲小		S56	34			S58	32		
根岸小		H19	8		建替え H18,19 <全体的>	H20	7		建替え H18,19
大通小		S54	36			S54	36		
味方小		S50	40			S50	40		
月瀉小		H19	8		建替え H17,18 <全体的>	H19	8		建替え H17,18

\* 「主な校舎建設年」は保有棟面積の大きい棟の建築年を表示した。ただし、建物の大きさがほぼ同じ場合は建築年の古い方を表示した。

\* 「老朽化」は築後 40 年以上。老朽化による改修工事の国補助は建築後 20 年以上を基準としているので、2 回目となる 40 年を目安とした。

\* 「老朽化による改修・建替え」の欄は改修を「 」, 建替えを「 」, 検討中のものを「 」とした。改修は H17 以降国庫補助を受けた(受ける)外壁改修, 内部改修などの改修。規模等はおおむね校舎の全体面積の 2 / 3 以上を行う場合を <全体的>, 2 / 3 未満を <一部> とした。なお, 改修には耐震補強工事を除く。