

6 施設の整備状況

学 校 名	適 正 規 模 校	校 舎			屋 内 体 育 館				
		主な校舎 建設年	築年数		老朽化による改修・建替え (工事年度,規模等)	建設年	築年数		老朽化による改修・建替え (工事年度)
			H27 時点	老朽化			H27 時点	老朽化	
松浜中		S 5 2	3 8		改修 H19 <一部>	S 5 3	3 7		
南浜中		S 5 4	3 6			H 1	2 6		
濁川中		S 5 6	3 4			S 5 3	3 7		
葛塚中		H 1 6	1 1			H 1 6	1 1		
木崎中		H 1	2 6			S 3 0	6 0		建替え H21
岡方中		H 9	1 8			H 8	1 9		
早通中		S 5 9	3 1			S 5 9	3 1		
光晴中		H 5	2 2			H 5	2 2		
松浜小		S 5 4	3 6			S 6 2	2 8		
南浜小		S 6 2	2 8			H 1 0	1 7		
太夫浜小		H 6	2 1			S 4 8	4 2		
濁川小		S 5 5	3 5			H 5	2 2		
葛塚小		S 5 8	3 2			S 5 8	3 2		
葛塚東小		S 5 1	3 9		改修 H23 ~ 25 <全体的>	S 5 3	3 7		改修 H22
太田小		S 4 7	4 3		改修 H25 <全体的>	S 4 9	4 1		改修 H25
木崎小		S 5 4	3 6			S 4 1	4 9		
笹山小		S 5 6	3 4			S 3 7	5 3		
早通南小		S 5 4	3 6		改修 H17 ~ 20 <全体的>	S 5 6	3 4		
岡方第一小		S 6 0	3 0			H 3	2 4		
岡方第二小		S 6 0	3 0			S 5 9	3 1		
豊栄南小		S 4 8	4 2		改修 H25 <全体的>	S 4 9	4 1		改修 H26

* 「主な校舎建設年」は保有棟面積の大きい棟の建築年を表示した。ただし、建物の大きさがほぼ同じ場合は建築年の古い方を表示した。

* 「老朽化」は築後 40 年以上。老朽化による改修工事の国補助は建築後 20 年以上を基準としているので、2 回目となる 40 年を目安とした。

* 「老朽化による改修・建替え」の欄は改修を「 」, 建替えを「 」, 検討中のものを「 」とした。改修は H 1 7 以降国庫補助を受けた(受ける)外壁改修, 内部改修などの改修。規模等はおおむね校舎の全体面積の 2 / 3 以上を行う場合を <全体的> , 2 / 3 未満を <一部> とした。なお, 改修には耐震補強工事を除く。